




CINTURONES



*imagen ilustrativa

CONCEPTO

- Un cinturón NO es un elemento de protección personal, es un accesorio que rodea la cintura del usuario.

MATERIALES

- Todos los modelos de cinturón están fabricados en cinta 100% poliéster de alta resistencia. Las hebillas de ajuste y mosquetones están fabricadas en acero. La abertura del cierre de los mosquetones, dependiendo el modelo, ronda los 18mm.

COLOCACIÓN DEL CINTURÓN

- Retire del embalaje el cinturón e inspeccione las diferentes partes del mismo.
- Determine la correcta posición del cinturón, identificando las argollas D, las cuales deben quedar hacia los costados y la hebilla de regulación hacia el frente.
- Tenga cuidado de no retorcer las cintas.
- Enganche la hebilla de cintura y ajuste hasta que le quede cómoda.



- Tenga en cuenta que el cinturón debe estar acomodado al cuerpo y debe estar ajustado confortablemente.

ADVERTENCIAS

- Verifique regularmente durante el uso que los mosquetones estén correctamente colocados y cerrados en todo momento.
- Realice una inspección visual antes de su utilización para asegurarse el buen estado y funcionamiento correcto.
- Evite todo riesgo posible durante la utilización del equipo, tal como exposición a químicos, calor, llamas, radiaciones ultravioletas (UV), bordes filosos, superficies abrasivas, maquinaria en movimiento, riesgo eléctrico u otras condiciones en el ambiente de trabajo que puedan producir perjuicios.
- Está terminantemente prohibido realizar modificaciones al sistema.
- Verifique que los equipamientos Delta Plus estén correctamente colocados. En ningún caso ajustar de más, de forma que resulte incómodo usarlo, ni tampoco usarlo demasiado flojo.

VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN

- Antes de cada utilización, realice una inspección visual y verifique que su equipamiento NO presente señales de desgaste, daños o estiramiento inusual. Los herrajes no deben poseer fisuras ni rebabas. Deben ser retirados de servicio aquellos equipamientos que presenten alguna duda respecto a su estado, marcándolos como "inutilizable". Solamente el fabricante, después de haberlo inspeccionado, podrá autorizar su puesta en funcionamiento.

ALMACENAMIENTO

- Los equipos Delta Plus se entregan en bolsa transparente con identificación exterior del fabricante cerradas por termo fusión.
- Almacene los equipos Delta Plus en ambientes limpios y secos procurando evitar aquellos lugares con temperatura y/o humedad extrema. Si el tiempo de almacenaje (sin utilización) es superior a los 12 meses (periodo mínimo de inspección regular), deberá realizarse una inspección de equipos antes de su utilización en un nuevo trabajo.

EMBALAJE PARA TRANSPORTE

- El equipo debe ser embalado para transporte en una bolsa impermeable a la humedad o factores externos nocivos.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y SECADO PARA COMPONENTES DE MATERIAL TEXTIL

- Limpie los equipos Delta Plus con agua y jabón neutro. En ningún caso utilice sustancias como detergentes, ácidos o algún otro compuesto que pueda degradar el hilado (cumplirlo estrictamente).
- Dejar secar en forma natural y alejados de cualquier fuego directo u otra fuente de calor o radiación, los elementos que se hayan humedecido durante su utilización o durante su limpieza.
- Seque con un paño seco no abrasivo

VIDA ÚTIL

¿Cuál es la vida útil de los cinturones de posicionamiento Delta Plus?

- Los productos textiles o productos hechos de componentes textiles (arneses, absorbentes de energía, etc.): ciclo de vida en almacenamiento máximo de 10 años a partir de la fecha de fabricación.

Todo ciclo de vida puede reducirse debido a un mal mantenimiento, uso intensivo, exposición a agentes externos, etc.