




GLOVES EN511 EN388



GLOVES EN511 EN388



FR GANTS DE PROTECTION.- APOLLON WINTER CUT VV737: Instructions d'emploi: Gants de protection pour risques mécaniques. Gants de protection contre le froid: •Froid convectif: Si le gant n'est pas marqué 0 ou X, se référer au tableau des indications d'activités. PART2 (voir tableau): : Activité intense: (1) Activité modérée : (2) Activité légère : (3). •Froid de contact: Si le gant n'est pas marqué 0 ou X, il convient pour le contact pendant quelques secondes avec des objets de basse température. •PERFORMANCES: Les niveaux de performance et le pictogramme associé sont marqués sur chaque gant. Les niveaux sont obtenus sur la paume des gants neufs. •Ils vont du moins performant (niveau 1 ou A) au plus performant (niveaux 4 ou 5 ou 6 ou F selon norme). 0 indique que le gant a un niveau de performance plus faible que le minimum pour le danger individuel donné. X : indique que le gant n'a pas été soumis à l'essai ou que la méthode d'essai ne semble pas convenir du fait de la conception des gants ou du matériau. Plus la performance est élevée plus la capacité du gant est grande à résister au risque associé. Les niveaux de performance sont basés sur les résultats d'essais en laboratoire, lesquels ne reflètent pas nécessairement les conditions réelles du lieu de travail, de par l'influence de divers autres facteurs, tels que la température, l'usure, la dégradation, etc... **Limits d'utilisation:** Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Les gants présentent une résistance à la déchirure (niveau ≥ 1) ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de heurtage par des machines en mouvement. Ces gants ne contiennent pas de substance connue comme étant cancérogène, ni toxique. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques à des personnes sensibles (latex naturel, dans les poignets bord côte de certains gants), dans ce cas stopper l'utilisation et consulter un médecin. Veillez à l'intégrité de vos gants avant et pendant l'utilisation, les remplacer si nécessaire. Si le niveau de coupe TDM est indiqué (de A à F), il fait référence en terme de résistance à la coupe. Si le gant n'est pas imperméable à l'eau (0 ou X), il peut perdre ses propriétés isolantes. Ces gants ne protègent pas contre des températures extrêmes dont les effets sont comparables à une température ambiante: ≤ -50°C. **Instructions stockage/nettoyage:** Stocker au frais et au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine. Aucun entretien particulier n'est préconisé pour ces types de gants.

EN PROTECTIVE GLOVES.- APOLLON WINTER CUT VV737: Use instructions: Protective gloves for mechanical risks. Protective gloves against cold: •Convective cold: If the glove is not marked 0 or X, refer to the table of activity indications. PART2 (see table): : Intense activity: (1) Moderate activity: (2) Light activity: (3). •Contact cold: If the glove is not marked 0 or X, it is suitable for contact for a few seconds with objects of low temperature. •PERFORMANCES: Performance levels and pictogram associated are marked on each glove. The levels are obtained on the palm of the new glove. •They are ordered from the least effective (level 1 or A) to the most effective (from 4 or 5 or 6 or F depending on the standard). 0 indicates that the glove falls below the minimum performance level for the given individual hazard. X indicates that the glove has not been tested or the test method is not suitable for the glove design or material. The higher the performance, the greater, the ability of the glove to withstand the associated risk. Performance levels are based on the results of laboratory tests, which do not necessarily reflect real conditions in the workplace, due to the influence of the other various factors such as the temperature, the wear, the deterioration, etc... **Usage limits:** Do not use out of the scope of use defined in the instructions above. Gloves with tear resistance (level ≥ 1) must not be used when there is a risk of catching in moving machines. These gloves do not contain any substances known to be carcinogenic or toxic. Contact with the skin may cause allergic reactions in sensitive persons (natural latex, in the cuff wrists of some gloves). In the event of a reaction, cease use and consult a doctor. Ensure your gloves are intact before and during use and replace if necessary. If the TDM cut-off level is indicated (from A to F), it is the reference in terms of cut-off resistance. If the glove is not impermeable to water (0 or X), it may lose its insulating properties. These gloves do not protect against extreme temperatures, the effects of which are comparable to an ambient temperature: ≤ -50°C. **Storage/Cleaning instructions:** Store in a cool, dry place away from frost and light in their original packaging. No special maintenance is recommended for these types of gloves. - **IT GUANTI DI PROTEZIONE.- APOLLON WINTER CUT VV737: Istruzioni d'uso:** Guanti di protezione da rischi meccanici. Guanti di protezione contro il freddo: •Freddo convettivo: Se il guanto non è marcato 0 o X, fare riferimento alla tabella con le indicazioni delle attività. PART2 (vedere tabella): : Attività intensa: (1) Attività moderata: (2) Attività leggera: (3). •Freddo da contatto: Se il guanto non fosse marcato 0 o X, è adatto per il contatto della durata di qualche secondo con oggetti a bassa temperatura. •PRESTAZIONI: I livelli di prestazioni e il pittogramma associato sono presenti su ogni guanto. I livelli sono ottenuti sul palmo di guanti nuovi. •Vanno dal meno performante (livello 1 o A) al più performante (livello 4 o 5 o 6 o F a seconda della norma) 0 indica che il guanto ha un livello di prestazione più scarso del minimo per il rischio individuale considerato. X: indica che il guanto non è stato testato o che il tipo di test non è applicabile ai guanti o ai materiali. Più la prestazione è elevata, maggiore è la capacità del guanto di resistere al rischio associato. I livelli di prestazione sono basati sui risultati delle prove in laboratorio, le quali non riflettano necessariamente le condizioni reali di un ambiente di lavoro, anche per l'influenza di svariati altri fattori, come la temperatura, l'abrasione, la degradazione, ecc... **Restrizioni d'uso:** Non utilizzare al di fuori dell'ambito di utilizzo definito nelle istruzioni di impiego indicate in seguito. I guanti resistenti alla lacerazione (livello ≥ 1) non devono essere utilizzati quando c'è rischio d'impigliamento da macchinari in movimento. Questi guanti non contengono sostanze cancerogene, né tossiche. Il contatto con la pelle può causare reazioni allergiche a persone sensibili (latice naturale, nei polsini bordo a coste di alcuni guanti), in questo caso interrompere l'utilizzo e consultare il medico. Curare l'integrità dei propri guanti prima e durante l'utilizzo, sostituirli se necessario. Se fosse indicato il livello di taglio TDM (da A a F), fa riferimento al taglio in termini di resistenza. Se il guanto non è impermeabile all'acqua (0 o X), potrebbe perdere le sue caratteristiche isolanti. I guanti non proteggono da temperature estreme i cui effetti sono simili a temperatura ambiente: ≤ -50°C. **Istruzioni di stoccaaggio/pulizia:** Mantenersi in ambiente fresco e secco al riparo dalla luce nella propria confezione d'origine. Non è previsto alcun tipo di manutenzione particolare per questi tipi di guanti. - **ES GUANTES DE PROTECCIÓN.- APOLLON WINTER CUT VV737: Instrucciones de uso:** Guantes de protección para riesgos mecánicos. Guantes de protección contra el frío: •Frío convectivo: Si el guante no está marcado 0 o X, consultar el cuadro con las indicaciones de actividades. PART2 (ver tabla): : Actividad intensa: (1) Actividad moderada: (2) Actividad ligera: (3). •Frío de contacto: Si el guante no está marcado 0 o X, es conveniente para el contacto durante algunos segundos con objetos de baja temperatura. •RENDIMIENTOS: Los niveles de desempeño y el pictograma asociado están marcados en cada guante. Los niveles se obtienen de la palma del guante nuevo. •Van desde el menor desempeño (nivel 1 o A) al de mayor desempeño (nivel 4 o 5 o 6 o F según la norma). 0 indica que el guante tiene un nivel de rendimiento más débil que el mínimo para el peligro individual dado. X: indica que el guante no ha sido sometido a la prueba o que el método de prueba no parece conveniente tomando en cuenta la concepción de los guantes o el material. Mientras más alto el rendimiento, mayor la capacidad del guante para resistir al riesgo asociado. Los niveles de rendimiento se basan en los resultados de pruebas de laboratorio, las cuales no reflejan necesariamente las condiciones reales del lugar de trabajo, en cuanto a la influencia de diversos otros factores, como la temperatura, la abrasión, la degradación, etc... **Límites de aplicación:** No utilizar fuera del alcance de uso definido en las instrucciones precedentes. Los guantes con resistencia al desgaste (nivel ≥ 1) no deben utilizarse cuando haya riesgo de enredos por la maquinaria en movimiento. Estos guantes no contienen ninguna sustancia cancerígena o tóxica conocida. El contacto con la piel puede provocar reacciones alérgicas a las personas sensibles (latice natural, en los puños elásticos de ciertos guantes); en tal caso, detenga el uso y consulte a un médico. Cuide la integridad de sus guantes antes y durante el uso; reemplazarlos si es necesario. Si el nivel de corte TDM está indicado (de A a F) hace referencia en términos de resistencia al corte. Si el guante no es impermeable al agua (0 o X), puede perder sus propiedades aislantes. Estos guantes no protegen contra temperaturas extremas, cuyos efectos son comparables a una temperatura ambiente: ≤ -50°C. **Instrucciones de almacenamiento/limpieza:** Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales. No se recomienda ningún mantenimiento en particular para este tipo de guantes. - **PT LUVAS DE PROTEÇÃO.- APOLLON WINTER CUT VV737: Instruções de uso:** Luvas de proteção para riscos mecânicos. Luvas de proteção contra o frio: •Frío convectivo: Se a luva não for marcada 0 ou X, consultar a tabela das indicações de actividades. PART2 (ver tabela): : Actividade intensa: (1) Actividade moderada: (2) Actividade leve: (3). •Frío de contacto: Se a luva não for marcada 0 ou X, é adequada para o contacto, durante alguns segundos, com objectos de baixa temperatura. •DESEMPEÑOS: Os níveis de desempeño e o pictograma associado encontram-se marcados em cada luva. Os níveis são obtidos na palma da luva nova. •São classificados do menos eficiente (nível 1 ou A) ao mais eficiente (níveis 4 ou 5 ou 6 ou F, consoante a norma). Zero (0) indica que a luva tem um nível de eficiência muito baixo que o mínimo para o perigo individual apresentado. X: Indica que a luva não foi submetida ao ensaio ou que o método de ensaio não é conveniente devido a conceção das luvas ou do material. Quanto maior o desempenho, maior a capacidade da luva em resistir ao risco associado. Os níveis de desempenho baseiam-se em resultados de testes em laboratório, os quais não refletem necessariamente as condições reais do local de trabalho, sujeitas à influência de diversos fatores, como a temperatura, a abrasão, a degradação, etc... **Limitações de uso:** Não utilizar al di fuori dell'ambito di utilizzo definito nelle istruzioni di impiego indicate in seguito. I guanti resistenti alla lacerazione (livello ≥ 1) non devono essere utilizzati quando c'è rischio d'impigliamento da macchinari in movimento. Questi guanti non contengono sostanze cancerogene, né tossiche. Il contatto con la pelle può causare reazioni allergiche a persone sensibili (latice naturale, nei polsini bordo a coste di alcuni guanti), in questo caso interrompere l'utilizzo e consultare il medico. Curare l'integrità dei propri guanti prima e durante l'utilizzo, sostituirli se necessario. Se fosse indicato il livello di taglio TDM (da A a F), fa riferimento al taglio in termini di resistenza. Se il guanto non è impermeabile all'acqua (0 o X), potrebbe perdere le sue caratteristiche isolanti. I guanti non proteggono da temperature estreme i cui effetti sono simili a temperatura ambiente: ≤ -50°C. **Istruzioni de almacenamiento/manutención e limpieza:** Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales. No se recomienda ningún mantenimiento en particular para este tipo de guantes. - **DE SCHUTZHANDSCHOENEN.- APOLLON WINTER CUT VV737: Gebruiksaanwijzing:** Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's. Beschermende handschoenen tegen de koude: Indien er geen 0 of X op de handschoen staat, raadpleeg de activiteitentabel. PART2 (zie tabel): : Intense activiteit: (1) Werk middelzwaar: (2) Werk licht: (3). •Contactkoude: Indien er geen 0 of X op de handschoen staat, kan deze handschoen gebruikt worden voor het gedurende enkele seconden aanraken van voorwerpen op lage temperatuur. •Kwaliteitsniveau: De prestatieniveaus zijn gebaseerd op de testresultaten in het laboratorium, die niet altijd met de werkelijke condities van de werkplek overeenkomen door de invloed van vele andere factoren zoals temperatuur, schuren en beschadigen etc... **Gebruiksbeperkingen:** Niet gebruiken voor andere doeleinden dat aangegeven in de onderstaande handleiding. Handschoenen met een scheurverstand (niveau ≥ 1) moeten niet gebruikt worden als er een klemrisico bestaat door rotterende machines. Deze handschoenen bevatten geen substanties die bekend staan als kankerverwekkend of giftig. Huidcontact kan allergische reacties veroorzaken bij mensen die daarvoor gevoelig zijn (natuurlijk latex, polsboorden van bepaalde handschoenen). In dit geval niet langer gebruiken en een arts raadplegen. Controleer uw handschoenen voor en tijdens het gebruik op gebreken in vervang indien nodig. Indien het snijrisiconiveau TDM aangegeven is (van A tot F), wordt hiermee het prestatieniveau van de snijverstand bedoeld. Indien de handschoen niet waterdicht is (0 of X) kan deze zijn isolerende eigenschappen verliezen. Deze handschoenen beschermen niet tegen extreme temperaturen waarvan de effecten vergelijkbaar zijn aan een omgevingstemperatuur: ≤ -50°C. **Instructies voor het opslaan/reinigen:** Oplaan op een koele, droge plaats, voorbij

de area de Saúde e Segurança do Trabalho. Verifique a integridade das luvas antes e durante o uso e substitua quando necessário. Se for indicado o nível de corte TDM (de A a F), refere-se em termos de resistência ao corte. Se a luva não for impermeável à água (0 ou X), poderá perder as suas propriedades de isolamento. Estas luvas não protegem contra temperaturas extremas, cujos efeitos são comparáveis a uma temperatura ambiente: ≤ -50°C. **Armazenamento/manutenção e limpeza:** Armazenar em local seco, a abrigo de baixas temperaturas ventilado e ao abrigo de luz em suas embalagens de origem. Não há manutenção para este produto. - **NL VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN.- APOLLON WINTER CUT VV737: Gebruiksaanwijzing:** Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's. Beschermende handschoenen tegen de koude: Indien er geen 0 of X op de handschoen staat, raadpleeg de activiteitentabel. PART2 (zie tabel): : Intense activiteit: (1) Werk middelzwaar: (2) Werk licht: (3). •Contactkoude: Indien er geen 0 of X op de handschoen staat, kan deze handschoen gebruikt worden voor het gedurende enkele seconden aanraken van voorwerpen op lage temperatuur. •Kwaliteit: De prestatieniveaus zijn gebaseerd op de testresultaten in het laboratorium, die niet altijd met de werkelijke condities van de werkplek overeenkomen door de invloed van vele andere factoren zoals temperatuur, schuren en beschadigen etc... **Gebruiksbeperkingen:** Niet gebruiken voor andere doeleinden dat aangegeven in de onderstaande handleiding. Handschoenen met een scheurverstand (niveau ≥ 1) moeten niet gebruikt worden als er een klemrisico bestaat door rotterende machines. Deze handschoenen bevatten geen substanties die bekend staan als kankerverwekkend of giftig. Huidcontact kan allergische reacties veroorzaken bij mensen die daarvoor gevoelig zijn (natuurlijk latex, polsboorden van bepaalde handschoenen). In dit geval niet langer gebruiken en een arts raadplegen. Controleer uw handschoenen voor en tijdens het gebruik op gebreken in vervang indien nodig. Indien het snijrisiconiveau TDM aangegeven is (van A tot F), wordt hiermee het prestatieniveau van de snijverstand bedoeld. Indien de handschoen niet waterdicht is (0 of X) kan deze zijn isolerende eigenschappen verliezen. Deze handschoenen beschermen niet tegen extreme temperaturen waarvan de effecten vergelijkbaar zijn aan een omgevingstemperatuur: ≤ -50°C. **Instructies voor het opslaan/reinigen:** Oplaan op een koele, droge plaats, voorbij

de area de Saúde e Segurança do Trabalho. Verifique a integridade das luvas antes e durante o uso e substitua quando necessário. Se for indicado o nível de corte TDM (de A a F), refere-se em termos de resistência ao corte. Se a luva não for impermeável à água (0 ou X), poderá perder as suas propriedades de isolamento. Estas luvas não protegem contra temperaturas extremas, cujos efeitos são comparáveis a uma temperatura ambiente: ≤ -50°C. **Armacenamento/manutenção e limpeza:** Armazenar em local seco, a abrigo de baixas temperaturas ventilado e ao abrigo de luz em suas embalagens de origem. Não há manutenção para este produto. - **DE SCHUTZHANDSCHUHE.- APOLLON WINTER CUT VV737: Einsatzzbereich:** Schutzhandschuhe bei mechanischen Risiken. Kälteschutzhandschuhe: •Konvektionsstärke: Wenn der Handschuh nicht mit 0 oder X ausgezeichnet ist, beziehen Sie sich bitte auf die Aktivitätentabelle. PART2 (siehe Tabelle): : Intensive Arbeiten: (1) Aktivität gemäßigte: (2) Aktivität leichte: (3). •Kontaktkoule: Wenn der Handschuh nicht mit 0 oder X ausgezeichnet ist, eignet er sich für den Kontakt für wenige Sekunden mit Gegenständen mit niedrigen Temperaturen. •SCHUTZ: Jeder Handschuh ist mit den Leistungsanforderungen sowie dem ihnen entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet. Die Einstufungen werden in Bezug auf die Handschuhinnenfläche neuer Produkte vergeben. •Die Kennzeichnung geht von den leistungsschwächsten (1 oder A) bis zu den leistungsstärksten (4 oder 5 oder 6 bzw. F je nach Norm) Werten. 0 bedeutet, dass der Schutzhandschuh ein noch geringeres Schutzniveau als das für eine individuell gegebenen Gefahr erlaubt. Minimum bietet X: bedeutet, dass der Schutzhandschuh entweder keinerlei Tests unterzogen wurde oder dass das Testverfahren aufgrund des Handschuhbaus oder der Materialien nicht durchführbar scheint. Je höher die Leistungsklasse ist, umso größer ist die Fähigkeit des Handschuhs, vor dem jeweiligen Risiko zu schützen. Die Leistungsklassen basieren auf Prüfergebnissen im Labor, die nicht notwendigerweise den realen Bedingungen am Arbeitsplatz entsprechen, wie Temperatur, Verschleiß und Abrundung usw. zusammenwirken. **Gebräuchseinschränkungen:** Nicht außerhalb des in der unter aufgeführten Anleitung angegebenen Anwendungsbereichs verwenden. Die über eine Einfestigkeit (Niveau ≥ 1) verfügbaren Handschuhe dürfen nicht verwendet werden, wenn die Gefahr des Einziehens durch Maschinen in Bewegung besteht. Dadurch erhöht sich das Risiko. Diese Handschuhe weisen keinerlei Substanzen auf, die als krebsfördernd oder giftig bekannt sind. Bei empfindlichen Personen kann der Kontakt mit der Haut allergische Reaktionen auslösen (Naturlatex in den Bündchen einiger Handschuhe). Ist dies der Fall, tragen Sie die Handschuhe nicht mehr und suchen Sie Ihren Arzt auf. Die Handschuhe müssen vor und während der Verwendung unbeschädigt sein. Wenn notwendig, müssen sie ersetzt werden. Bei Angabe eines TDM-Schnittwertes (von A bis F) nimmt dieser Bezug auf die Schnittfestigkeit. Wenn der Handschuh nicht feuchtigkeitsabweisend ist (0 oder X), kann diese seine Isolationseigenschaften verlieren. Diese Handschuhe bieten keinen Schutz gegen Extremtemperaturen, deren Auswirkungen vergleichbar sind mit einer Umgebungstemperatur von: ≤ -50°C. **Reinigungs/Aufbewahrungsanweisungen:** Kühl und trocken sowie vor Frost- und Sonneneinwirkung geschützt in der Originalverpackung lagern. Diese Art Schutzhandschuh bedarf keiner besonderen Pflege. - **PL REKAWICE OCHRONNE.- APOLLON WINTER CUT VV737: Zastosowanie:** Rekawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi. Rekawica chroniąca przed zimą: •Zimno konwekcyjne: Jeśli rekawica nie jest oznaczona 0 lub X, zapoznaj się z tabelą zaleceń dotyczących czynności. PART2 (patrz tabela): : Intensywna aktywność: (1) Aktywność średnia: (2) Aktywność lekka: (3). •Zimno kontaktowe: Jeśli rekawica nie jest oznaczona 0 lub X, nadaje się do klimkuskundowego kontaktu z przedmiotami o niskiej temperaturze. •WYTRZYMAŁOŚĆ: Os níveis de desempenho e o pictograma associado encontram-se marcados em cada luva. Os níveis são obtidos na palma da luva nova. •São classificados do menos eficiente (nível 1 ou A) ao mais eficiente (níveis 4 ou 5 ou 6 ou F, consoante a norma). Zero (0) indica que a luva tem um nível de eficiência muito baixo que o mínimo para o perigo individual apresentado. X: Indica que a luva não foi submetida ao ensaio ou que o método de ensaio não é conveniente devido a conceção das luvas ou do material. Quanto maior o desempenho, maior a capacidade da luva em resistir ao risco associado. Os níveis de desempenho baseiam-se em resultados de testes em laboratório, os quais não refletem necessariamente as condições reais do local de trabalho, sujeitas à influência de diversos fatores, como a temperatura, a abrasão, a degradação, etc... **Limitações de uso:** Não utilizar al di fuori dell'ambito di utilizzo definito nelle istruzioni di impiego indicate in seguito. I guanti resistenti alla lacerazione (livello ≥ 1) non devono essere utilizzati quando c'è rischio d'impigliamento da macchinari in movimento. Questi guanti non contengono sostanze come cancerogeni, o tossicas. Em alguns indivíduos que apresentam hipersensibilidade, o contato com o couro bovino poderá provocar reações alérgicas, neste caso suspenda o uso e procure imediatamente um médico ou responsável pela área de Saúde e Segurança do Trabalho. Verifique a integridade das luvas antes e durante o uso e substitua quando necessário. Se for indicado o nível de corte TDM (de A a F), refere-se em termos de resistência ao corte. Se a luva não for impermeável à água (0 ou X), poderá perder as suas propriedades de isolamento. Estas luvas não protegem contra temperaturas extremas, cujos efeitos são comparáveis a uma temperatura ambiente: ≤ -50°C. **Armazenamento/manutenção e limpeza:** Armazenar em local seco, a abrigo de baixas temperaturas ventilado e ao abrigo de luz em suas embalagens de origem. Não há manutenção para este produto. - **NL VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN.- APOLLON WINTER CUT VV737: Gebruiksaanwijzing:** Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's. Beschermende handschoenen tegen de koude: Indien er geen 0 of X op de handschoen staat, raadpleeg de activiteitentabel. PART2 (zie tabel): : Intense activiteit: (1) Werk middelzwaar: (2) Werk licht: (3). •Contactkoude: Indien er geen 0 of X op de handschoen staat, kan deze handschoen gebruikt worden voor het gedurende enkele seconden aanraken van voorwerpen op lage temperatuur. •Kwaliteit: De prestatieniveaus zijn gebaseerd op de testresultaten in het laboratorium, die niet altijd met de werkelijke condities van de werkplek overeenkomen door de invloed van vele andere factoren zoals temperatuur, schuren en beschadigen etc... **Gebruiksbeperkingen:** Niet gebruiken voor andere doeleinden dat aangegeven in de onderstaande handleiding. Handschoenen met een scheurverstand (niveau ≥ 1) moeten niet gebruikt worden als er een klemrisico bestaat door rotterende machines. Deze handschoenen bevatten geen substanties die bekend staan als kankerverwekkend of giftig. Huidcontact kan allergische reacties veroorzaken bij mensen die daarvoor gevoelig zijn (natuurlijk latex, polsboorden van bepaalde handschoenen). In dit geval niet langer gebruiken en een arts raadplegen. Controleer uw handschoenen voor en tijdens het gebruik op gebreken in vervang indien nodig. Indien het snijrisiconiveau TDM aangegeven is (van A tot F), wordt hiermee het prestatieniveau van de snijverstand bedoeld. Indien de handschoen niet waterdicht is (0 of X) kan deze zijn isolerende eigenschappen verliezen. Deze handschoenen beschermen niet tegen extreme temperaturen waarvan de effecten vergelijkbaar zijn aan een omgevingstemperatuur: ≤ -50°C. **Instructies voor het opslaan/reinigen:** Oplaan op een koele, droge plaats, voorbij

de area de Saúde e Segurança do Trabalho. Verifique a integridade das luvas antes e durante o uso e substitua quando necessário. Se for indicado o nível de corte TDM (de A a F), refere-se em termos de resistência ao corte. Se a luva não for impermeável à água (0 ou X), poderá perder as suas propriedades de isolamento. Estas luvas não protegem contra temperaturas extremas, cujos efeitos são comparáveis a uma temperatura ambiente: ≤ -50°C. **Armacenamento/manutención e limpieza:** Almacenar en local seco, a abrigo de baixas temperaturas ventilado e ao abrigo de luz em suas embalagens de origem. Não há manutenção para este producto. - **ES GUANTES DE PROTECCIÓN.- APOLLON WINTER CUT VV737: Návod na použitie:** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám. Ochranné rukavice proti chladu: •Konvekčný chlad: Pokud rukavice nenesou označení 0 nebo X, jsou vhodné pro krátký kontakt s předměty nebo s nízkou teplotou (po dobu několika sekund). •VÝKONNOSTI: Na každé rukavice najdeš informaci o minimálním ú

указанных в настоящем руководстве по эксплуатации. Не используйте прочные на разрыв перчатки (коэффициент прочности ≥ 1), если существует риск их захвата движущимися частями механизмов. Данные перчатки не содержат субстанций, вызывающих раковые заболевания или токсические отравления. Контакт с кожей может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей (натуральный латекс в растрябах некоторых перчаток), в таком случае необходимо прекратить использование перчаток и проконсультироваться с врачом. Перед использованием и во время использования требуется следить за целостностью перчаток. При необходимости их нужно заменить. Если указан уровень защиты от порезов TDM (от A до F), значит, ссылка дается с точки зрения устойчивости к порезам. Если перчатка пропускает воду (или X), она может терять свои изолирующие свойства. Данные перчатки не обеспечивают защиты от экстремальных температур, воздействие которых сопоставимо с окружающей температурой: $\leq -50^{\circ}\text{C}$. **Хранение/Чистка:** Перчатки необходимо хранить в их оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищённом от замерзания и воздействия света. Для данных типов перчаток не существует особых инструкций по ходу.

TR KORUYUCU ELDİVENLER- APOLLON WINTER CUT VV737: *Kullanım şartları:* Mekanik riskler için koruyucu eldiven. Soğukça karşı koruyucu eldiven.: •Konvektif soğuk: Eldiven 0 ya da X işaretli değilse, aktivite göstergeleri tablosuna bakın.: PART2 (tabloya bakınız): Yoğun aktivite: (1) Normal aktivite; (2) Hafif aktivite: (3). •Temas soğuğu: Eldiven 0 ya da X işaretli değilse, bikaç saniye boyunca düşük sıcaklıklı cisimlerle temas için uygundur. •PERFORMANSLAR: Performans seviyeleri ile ilişkili simgeler her eldiven üzerinde belirtilmiştir. Seviyeler yeni eldivenin avuç içinde elde edilmişdir. «En etkisizden (seviye 1 veya A) en etkiliye (standartda göre 4, 5.6 ya da F) doğru sıralanmıştır. 0 seviyesi, eldivenin performansının kişi başına düşen minimum tehlikeden daha düşük olduğunu göstermektedir. X, eldivenin teste tabi tutulmadığında veya test yorumunda eldiven tasarımları veya materyal nedeniyile geçersiz olduğunu göstermektedir. Performans artıktı eldivenin dayanıklılık kapasitesini de karşılıkla artırır. Bu seviyelerin testinde eldivenin performansının kişi başına düşen minimum tehlikeden daha düşük olduğunu göstermektedir. X, eldivenin teste tabi tutulmadığında veya test yorumunda eldiven tasarımları veya materyal nedeniyile geçersiz olduğunu göstermektedir. Performans artıktı eldivenin dayanıklılık kapasitesini de karşılıkla artırır. Performans seviyeleri laboratuvat ortamında gerçekleştirilen testlere dayanmasına rağmen bu testler sıcaklık, aşırı, dağınık gibi diğer faktörlerin etkisinden dolayı gerçek çalışma ortamı koşullarına uyusmayabilir. •**Kullanım sınırları:** Yukarıdaki kullanım tallimatlarında belirlenen kullanım alanları dışında kullanılmayın. Kesilmeli dirençin sahip eldivenler (seviye ≥ 1) dönen makineye kapılma riski olan yerlerde kullanılmamalıdır. Bu eldivenlerde kanserjeroğlu da zehirliliği bilinen maddeler bulunmaz. Çilt teması hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir (doğal lateks, bazi eldivenlerin bikerlerinde), bu durumda kullanmayı bırakın ve bir doktoru başvurun. Kullanım sırasında ve öncesinde eldivenin sağlam olması dikkat edin, gerekirse değiştirin. Eğer TDM kesilmeli seviyesi belirtilmişse (A'dan F'ye), bu kesilmeli direncinin referansıdır. Eldiven su geçirmezlik özelliğine sahip değilse (0 ya da X), ya da özelleşmelerini kaybedebilir. Bu eldivenler, etkilerinin ortam sıcaklığına göre karşılaşırabilir oldugu aşırı sıcaklıklarla karşı korumaz: $\leq -50^{\circ}\text{C}$. **Saklama/Temizleme koşulları:** Jel ve ıskan uzak, serin ve kuru ortamda orijinal kutusunda saklayınız. Bu model eldivenler için herhangi bir bakım sekilli ongörmülmeli. •**ZH 保护手套- 2.01.737: 使用说明:** 机械风险防护手套。防冷防护手套: •冷对流: 如果手套没有标记或X, 请参阅活动指教列表。PART2 (见表): 活动量较强的运动: (1) 适度活动: (3). •冷接触: 如果手套没有标记或X, 有必要与低温物体进行几秒钟接触。•性能: 性能水平和相关的示意符号标记在每个手套上。新手套的掌心达到的水平。•从最低性能 (等级1或F) 到最高性能 (等级4或5或6或F, 取决于标准)。0 表示手套的性能等级比给出个别危险最低等级更低。X 表示未对手套进行试验, 或是试验方法似乎不符合手套或材料设计的实际。手套的性能越好, 其抵抗相关危险的能力就越强。性能等级以在实验室中所测得的试验结果为基础来确定, 试验不一定能在温度、磨损、损坏等各种因素的影响上如实反映实际工作条件。•**使用限制:** 不得在用于除以下使用说明规定之外的用途。如果手套有被运转中的机器缠绕的危险, 则不得使用具有抗撕裂性 (21级) 的手套。这些手套不含致癌物、毒剂等已知物质。与皮肤接触可能对敏感人士造成过敏反应(在某些手套腕部的天然乳胶), 在这种情况下, 停止使用并向医生咨询。在每次使用前要先检查其完整性, 必要时要进行更换。如果标注了TDM切割等级 (从A到F), 则是指抗切割性的参考标准。如果手套不防水 (0或X), 它可能会失去它的绝缘性能。这些手套不能防护极端温度, 在环境温度下它们的防护效果相似: $\leq -50^{\circ}\text{C}$. **存放说明/清洗:** 保存在原包装内, 存放在阴凉干燥、防冻避光处。这类手套需特殊保养。•**SL VARNOSTNE ROKAVICE- APOLLON WINTER CUT VV737: Navodila za uporabo:** Varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi. Varovalne rokavice za zaščito pred mrazom: •Konvekcijski mraz: Če rokavica nima oznake 0 ali X, je prima na začinko predmeti z nizko temperaturom za nekaj sekund. •PERFORMANCE: Stopnje učinkovitosti v povezani pikogrammi so navedeni na vsaki rokavici. Pridobitev nivoja na dlanu nova rokavice. •In segajo od manj ukonvitev (stopnja 1 ali A) do najmočnejše (stopnje 4 ali 5 ali 6 v skladu s standardom). O pomeni, da so rokavice na najnižji nivoju performans in da nudijo minimalno zaščito v primeru nevarnosti. X pomeni, da rokavice niso preskušene ali da metoda preskušanja ne ustreza konceptiji rokavice ali materialu. Bolj kot je visoka raven performans, večje in bolj odporne so rokavice na povezane rizike. Raven performans temelji na rezultatih laboratorijskih preskusov, ki vedno ne odražajo dejanskih pogojev na delovnem mestu (vplivov drugih dejavnikov kot so temperature, abrazije, obrade in podobno). •**Omrežje pri uporabi:** Ne uporabljajte za namene, ki niso opredeljeni v zgornjih navodilih za uporabo. Rokavice z odpornostjo na trganje (nivo ≥ 1) se ne smejijo uporabljati, če obstaja nevarnost zapleta s premikajočimi se deli stroja. Te rokavice ne vsebujejo znanih raktovnih ali strupenih snovi. Stik s kožo lahko povzroči alergijske reakcije pri občutljivih osebah (na zapestjih nekatere rokavice je naravnega gumija). V takšnih primerih jih ne uporabljajte. Posvetujte se s svojim zdravnikom. Pazite, da bodo rokavice vedno cele te nepoškodovane. Po potrebi jih zamenjajte z novimi. Raven odpornost TDM je navedena (A do F), saj ohranja na odpornost proti ureznicam. Če rokavica ni nepristupačna za vodo (0 ali X), lahko izgubi svoje izolacijske lastnosti. Te rokavice ne nudijo zaščito pred ekstremnimi temperaturami, kateri učinko so primerljivi s temperaturo okoli: $\leq -50^{\circ}\text{C}$. **Hrambo/Ciščenje:** Rokavice hranite v zrakučem in suhem prostoru, praoč od lepljivih in topljivih snovi v svetlobi. Hranite jih v njenih originalnih embalažah. Teh rokavici ni potrebno vzdrževati. •**ET KAITSEKINDAD- APOLLON WINTER CUT VV737: Kasutusjuhised:** Kaitsekindad mehaaniliste riskide vastu. Külmakindad kaitsekindad: •Konvektiivikülm: Kui kinnas ei ole märgistatud tähisega 0 või X, te gegevusnäidustuse tabel. PART2 (vt. tabel): Intensiivne tegevus: (1) Keskmise raskusega kehaline tegevus: (2) Kerge kehaline tegevus: (3). •Kontaktikülm: Kui kinnas ei ole märgistatud tähisega 0 või X, sobib see mõne sekundi pikksuseks madala temperatuuriga esemetele. •TOIMIVUSED: Igale kindale on märgitud tugevusnäitajad ja juurdekuuluv pikogramm. Kaitsetasemed on mõõdetud uute kinniste peopesal. •Need lähevad töhususeks kõigile madalamast (1. või A tase) kõige kõrgema tasemeeni (4. või 5. või 6. või F tase vastavalt standardile). Tase 0 tähdab, et kindla kaitsevõime on mõõdetud miinimumi. Märga X tähdab, et sõrmituleks on vaste vastav test nende tegumave võim materjalil tööti ei sobi. Midagi kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on kinnas äraotodud riskile. Toimivusastmed põhinevad laboratooriomitustelid, mis ei pruugi üldingimata kajastada tegekkonda üldingimust ja milles kätustik kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktorele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne. •**Kasutuspüriangud:** Mitte kasutada väljaspool üllatodud juhitest kasutusala. Rebenemiskindlusega kindaid (tase ≥ 1) ei tohi kasutada, kui on oht, et liikuvad masinad võivad neid kinni püüda. Kinnaste valmistamisel ei ole kasutatud teadeolevalt kantsegeenseid ega toksilisi latekste (looduslike latekste teatud kinniste randmeäristel). Selisel juhul peatage kinnastamine ning kontsulteerige artstiga. Kontrollige ennes kasutamist ja sella kestel, et kindad oleksid terved, ja asendage need vajaduse. Kui on märgitud siselöökiketase TDM (A kuni F), siis tähistab see vastupidavust siselöökikamise. Kui kinnas ei ole veekindel (0 või X), tõhjuks omaleksivad kaotatakse. Antud kindutiib puhul ei soovitata kasutada ühtegi puhatust. •**LV AIZSARGCIMDI- APOLLON WINTER CUT VV737: Lietošanas instrukcija:** Aizsargcimdi mehāniski apdraudejumiem. Aizsargcimdi pret austumstu: •Konvektiivikums: Ja cīmns nav apzīmēts ar 0 vai X, skaitīt darbību norāžu tabulu. PART2 (skaitīt tabulu): Lielā aktivitāte: (1) Mērena aktivitāte: (2) Vāja aktivitāte: (3). •Saskarsmē ar austukum: Ja cīmns nav apzīmēts ar 0 vai X, tad ar zemmas temperatūras priekšmetiem tas var saskarties tikai dažas sekundes. •MEHĀNIKSĀ IPĀSĪBĀS: Izturības līmenis un attiecīgā pikogramma ir attēloti uz katru cīmdu. Līmeni tiek sasniedzti uz jaunu cīmdu plaukstas puses. • Tie ir sakārtoti no mazāk efektīviem (līmenis 1 vai A) līdz visāk efektīviem (līmenis 4 vai 5, vai 6, vai F, atkarībā no normas). 0 norāda zemāku līmeni cīdmā, kas ir kā minimūns esošajam individuālam riskam. X: norāda uz to, ka cīmni nav testēti vai pārbaudēti. • Toimivusastmed põhinevad laboratooriomitustelid, mis ei pruugi üldingimata kajastada tegekkonda üldingimust ja milles kätustik kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktorele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne. •**Glabāšanas/Trišķīšanas/Uzglabāšanas:** Uzglabā vēsumā, pasargātu no salā un gaismas oriģinālajos iesaīojumos. Šiem cīdmu veidiem nav nepieciešama nekāda iepāša kopšana. •**LT APSAUGINĒS PIRŠTINĒS- APOLLON WINTER CUT VV737: Naudojimo instrukcija:** Apsauginēs pirštinēs nuo mechanisku pavoju. Apsauginēs pirštinēs nuo šāloči: •Konvektiivinis šāltis: Jei pirštinē nepačymēta 0 arba X, nurodykite veiklos nuorodų lentele. PART2 (zr. lentelę): Veiklos intensyvumas: (1) Vidutinis suhukums veikla: (2) Labai lejvīgais lejvīgumas: (3). •Konvektiivinis šāltis: Jei pirštinē nepačymēta 0 arba X, jūtka keliai sekundžiai sajūsiuji su zemos temperatūros objektu. •CHARAKTERISTIKOS: Sūšijs eksploatacijai savīgību līgumiem ir pašķēršķīgi. Apsauginēs pirštinēs kā mazākās iepāšības. •**A-Ladustamine/Puhastus:** Sālītāja originaelpakandējumiem. Kaitsekindad mehaaniliste riskide vastu. Külmakindad kaitsekindad: •Konvektiiviküm: Kui kinnas ei ole märgistatud tähisega 0 või X, te gegevusnäidustuse tabel. PART2 (vt. tabel): Intensiivne tegevus: (1) Keskmise raskusega kehaline tegevus: (2) Kerge kehaline tegevus: (3). •Kontaktiküm: Kui kinnas ei ole märgistatud tähisega 0 või X, sobib see mõne sekundi pikksuseks madala temperatuuriga esemetele. •TOIMIVUSED: Igale kindale on märgitud tugevusnäitajad ja juurdekuuluv pikogramm. Kaitsetasemed on mõõdetud uute kinniste peopesal. •Need lähevad töhususeks kõigile madalamast (1. või A tase) kõige kõrgema tasemeeni (4. või 5. või 6. või F tase vastavalt standardile). Tase 0 tähdab, et kindla kaitsevõime on mõõdetud miinimumi. Märga X tähdab, et sõrmituleks on vaste vastav test nende tegumave võim materjalil tööti ei sobi. Midagi kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on kinnas äraotodud riskile. Toimivusastmed põhinevad laboratooriomitustelid, mis ei pruugi üldingimata kajastada tegekkonda üldingimust ja milles kätustik kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktorele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne. •**Lietošanas termini:** Neizmantojiet ārpus lietošanas jomas, kas minēta zemāk esošais norādījums. Nedrikst lietot cīdmus ar pretestību pret plūsmu (līmenis ≥ 1), ja pastāv risks, ka tie var tikt ierautēti kārtīgi elementiem. Šo cīdmu sastāvā nav atrodamas kancerogēnas vai toksiskas vielas. Kontaktā ar ārā uzticību kārtīgiem cīdmu kohtu, kas tātējās arī konsultēties ar ārstiem. Pirms cīdmu lietošanas, kā arī lietošanas laikā jāpārbauda, vai tie nav bojāti. Ja pieciešams, cīdmu jāmainās pret jaunā pāri. Ja liegriņas līmenis TDM ir norādīts (No I līdz F), tad tas attiecas uz ielegzemu izturības terminu. Ja cīdmu nav ūdens necaurlaidīgs (0 vai X), tas var zaudēt savas izolācijas spējas. Šie cīdmu veidiem nav nepieciešama nekāda iepāša kopšana. •**LT APSAUGINĒS PIRŠTINĒS- APOLLON WINTER CUT VV737: Naudojimo instrukcija:** Apsauginēs pirštinēs nuo mechanisku pavoju. Apsauginēs pirštinēs nuo šāloči: •Konvektiivinis šāltis: Jei pirštinē nepačymēta 0 arba X, nurodykite veiklos nuorodų lentele. PART2 (zr. lentelę): Veiklos intensyvumas: (1) Vidutinis suhukums veikla: (2) Labai lejvīgais lejvīgumas: (3). •Konvektiivinis šāltis: Jei pirštinē nepačymēta 0 arba X, jūtka keliai sekundžiai sajūsiuji su zemos temperatūros objektu. •CHARAKTERISTIKOS: Sūšijs eksploatacijai savīgību līgumiem ir pašķēršķīgi. Apsauginēs pirštinēs kā mazākās iepāšības. •**A-Ladustamine/Puhastus:** Sālītāja originaelpakandējumiem. Kaitsekindad mehaaniliste riskide vastu. Külmakindad kaitsekindad: •Konvektiiviküm: Kui kinnas ei ole märgistatud tähisega 0 või X, te gegevusnäidustuse tabel. PART2 (vt. tabel): Intensiivne tegevus: (1) Keskmise raskusega kehaline tegevus: (2) Kerge kehaline tegevus: (3). •Kontaktiküm: Kui kinnas ei ole märgistatud tähisega 0 või X, sobib see mõne sekundi pikksuseks madala temperatuuriga esemetele. •TOIMIVUSED: Igale kindale on märgitud tugevusnäitajad ja juurdekuuluv pikogramm. Kaitsetasemed on mõõdetud uute kinniste peopesal. •Need lähevad töhususeks kõigile madalamast (1. või A tase) kõige kõrgema tasemeeni (4. või 5. või 6. või F tase vastavalt standardile). Tase 0 tähdab, et kindla kaitsevõime on mõõdetud miinimumi. Märga X tähdab, et sõrmituleks on vaste vastav test nende tegumave võim materjalil tööti ei sobi. Midagi kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on kinnas äraotodud riskile. Toimivusastmed põhinevad laboratooriomitustelid, mis ei pruugi üldingimata kajastada tegekkonda üldingimust ja milles kätustik kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktorele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne. •**Lietošanas termini:** Neizmantojiet ārpus lietošanas jomas, kas minēta zemāk esošais norādījums. Nedrikst lietot cīdmus ar pretestību pret plūsmu (līmenis ≥ 1), ja pastāv risks, ka tie var tikt ierautēti kārtīgi elementiem. Šo cīdmu sastāvā nav atrodamas kancerogēnas vai toksiskas vielas. Kontaktā ar ārā uzticību kārtīgiem cīdmu kohtu, kas tātējās arī konsultēties ar ārstiem. Pirms cīdmu lietošanas, kā arī lietošanas laikā jāpārbauda, vai tie nav bojāti. Ja pieciešams, cīdmu jāmainās pret jaunā pāri. Ja liegriņas līmenis TDM ir norādīts (No I līdz F), tad tas attiecas uz ielegzemu izturības terminu. Ja cīdmu nav ūdens necaurlaidīgs (0 vai X), tas var zaudēt savas izolācijas spējas. Šie cīdmu veidiem nav nepieciešama nekāda iepāša kopšana. •**LT APSAUGINĒS PIRŠTINĒS- APOLLON WINTER CUT VV737: Naudojimo instrukcija:** Apsauginēs pirštinēs nuo mechanisku pavoju. Apsauginēs pirštinēs nuo šāloči: •Konvektiivinis šāltis: Jei pirštinē nepačymēta 0 arba X, nurodykite veiklos nuorodų lentele. PART2 (zr. lentelę): Veiklos intensyvumas: (1) Vidutinis suhukums veikla: (2) Labai lejvīgais lejvīgumas: (3). •Konvektiivinis šāltis: Jei pirštinē nepačymēta 0 arba X, jūtka keliai sekundžiai sajūsiuji su zemos temperatūros objektu. •CHARAKTERISTIKOS: Sūšijs eksploatacijai savīgību līgumiem ir pašķēršķīgi. Apsauginēs pirštinēs kā mazākās iepāšības. •**A-Ladustamine/Puhastus:** Sālītāja originaelpakandējumiem. Kaitsekindad mehaaniliste riskide vastu. Külmakindad kaitsekindad: •Konvektiiviküm: Kui kinnas ei ole märgistatud tähisega 0 või X, te gegevusnäidustuse tabel. PART2 (vt. tabel): Intensiivne tegevus: (1) Keskmise raskusega kehaline tegevus: (2) Kerge kehaline tegevus: (3). •Kontaktiküm: Kui kinnas ei ole märgistatud tähisega 0 või X, sobib see mõne sekundi pikksuseks madala temperatuuriga esemetele. •TOIMIVUSED: Igale kindale on märgitud tugevusnäitajad ja juurdekuuluv pikogramm. Kaitsetasemed on mõõdetud uute kinniste peopesal. •Need lähevad töhususeks kõigile madalamast (1. või A tase) kõige kõrgema tasemeeni (4. või 5. või 6. või F tase vastavalt standardile). Tase 0 tähdab, et kindla kaitsevõime on mõõdetud miinimumi. Märga X tähdab, et sõrmituleks on vaste vastav test nende tegumave võim materjalil tööti ei sobi. Midagi kõrgem on toimivusaste, seda vastupidavam on kinnas äraotodud riskile. Toimivusastmed põhinevad laboratooriomitustelid, mis ei pruugi üldingimata kajastada tegekkonda üldingimust ja milles kätustik kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktorele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne. •**Lietošanas termini:** Neizmantojiet ārpus lietošanas jomas, kas minēta zemāk esošais norādījums. Nedrikst lietot cīdmus ar pretestību pret plūsmu (līmenis ≥ 1), ja pastāv risks, ka tie var tikt ierautēti kārtīgi elementiem. Šo cīdmu sastāvā nav atrodamas kancerogēnas vai toksiskas vielas. Kontaktā ar ārā uzticību kārtīgiem cīdmu kohtu, kas tātējās arī konsultēties ar ārstiem. Pirms cīdmu lietošanas, kā arī lietošanas laikā jāpārbauda, vai tie nav bojāti. Ja pieciešams, cīdmu jāmainās pret jaunā pāri. Ja liegriņas līmenis TDM ir norādīts (No I līdz F), tad tas attiecas uz ielegzemu izturības terminu. Ja cīdmu nav ūdens necaurlaidīgs (0 vai X), tas var zaudēt savas izolācijas spējas. Šie cīdmu veidiem nav nepieciešama nekāda iepāša kopšana. •**LT APSAUGINĒS PIRŠTINĒS- APOLLON WINTER CUT VV737: Naudojimo instrukcija:** Apsauginēs pirštinēs nuo mechanisku pavoju. Apsauginēs pirštinēs nuo šāloči: •Konvektiivinis šāltis: Jei pirštinē nepačymēta 0 arba X, nurodykite veiklos nuorodų lentele. PART2 (zr. lentelę): Veiklos intensyvumas: (1) Vidutinis suhukums veikla: (2) Labai lejvīgais lejvīgumas: (3). •Konvektiivinis šāltis: Jei pirštinē nepačymēta 0 arba X, jūtka keliai sekundžiai sajūsiu




A58
A54
A55
A57
J85

EN388:2016+A1:2018 FR Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume) - **EN** Protective gloves against mechanical Risks (Levels obtained on the palm) - **IT** Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo) - **ES** Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma) - **PT** Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma) - **NL** Handschoenen tegen mechanisch risico's (niveaus verkregen op de handpalm) - **DE** Handschuh zum Schutz gegen mechanische Gefahren (Schutzhandschuhe auf der Handfläche erzielt) - **PL** Rekawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi (Poziomy otrzymane po stronie chwytowej) - **CS** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám (ochrana dlaní) - **SK** Ochranné rukavice proti mechanickému poškodeniu (úroveň dosiahnutá pri testoch na dlani) - **HU** Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen (tenyérérzékelő elérőt) - **RO** Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice (niveluri obținute la nivelul palmei) - **EL** Γάντια κατά των Μηχανικών κινδύνων (Επίπεδο που ελήφθησαν πάνω στην πλάτη) - **HR** Rukavice protiv mehaničkih rizika (Nivoi postignuti na dlani) - **UK** Рукавички для захисту від ризиків механічних пошкоджень (з рівнями на долоні) - **RU** Перчатки для защиты от механических рисков (Уровни эффективности определены для ладони перчатки) - **TR** Mekanik risklere karşı koruyucu eldiven (Avuç içinde elde edilen seviyeler) - **ZH** 防机械风险手套 (手掌握等级) - **SL** Varovalne rokavice za zaščito pred mehaniskimi nevarnostmi (stopnje določene na dlani) - **ET** Kaitsekindad mehaaniliste riskide vastu (Kaitsetase peopesal) - **LV** Aizsargāsimi pret mehāniskiem riskiem (Līmeni iegūti uz delnas) - **LT** Apsauginės pirtinės nuo mechaninių pavojų (pavojai delnamis) - **SV** Skyddshandskar mot mekaniska risker (bedömnings av nivåer på handflaten) - **DA** Handsker mod mekaniske risici (niveauer opnået i håndfladen) - **FI** Mekaanisilla riskeillä suojaavat käsiteet (suojaustasot saatua kämmenosasta) - **NO** Hansker mot mekanisk risiko (nivåer oppnådd på håndflaten) - **A58 FR** Résistance à l'abrasion (de 1 à 4) - **EN** Resistance to abrasion (from 1 to 4) - **IT** Resistenza all'abrasione (da 1 a 4) - **ES** Resistencia a la abrasión (de 1 a 4) - **PT** Resistência à abrasão (entre 1 e 4) - **NL** Bestendigheid tegen schuren (van 1 tot 4) - **PL** Odporność na ścieranie (od 1 do 4) - **CS** Odolnost proti oděru (od 1 do 4) - **SK** Odolnosť proti odřu (1-tl 4-ig) - **RO** Resistență la abraziune (de la 1 la 4) - **EL** Αντίσταση στη φρέζα (από 1 έως 4) - **HR** Otpornost na abraziju (od 1 do 4) - **UK** Стійкість до стирання (від 1 до 4) - **RU** Устойчивость к истиранию (от 1 до 4) - **TR** Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar) - **ZH** 防止磨损 (1至4) - **SL** Odpornost proti abraziji (od 1 do 4) - **ET** Höördumiskindlus (1-4) - **LV** Nodilumizturība (1 līdz 4) - **LT** Atsparumas dilimui (nuo 1 iki 4) - **SV** Nötlingsbeständigkeit (från 1 till 4) - **DA** Abrasionsmodstand (fra 1 til 4) - **FI** Hankauskestävyyss (1-4) - **NO** Slitestryke (fra 1 til 4) - **A54 FR** Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5) - **EN** Resistance to cutting (from 1 to 5) - **IT** Resistenza al taglio (da 1 a 5) - **ES** Resistencia al corte (de 1 a 5) - **PT** Resistência ao corte (de 1 a 5) - **NL** Snijbestendigheid (1 tot 5) - **DE** Schnittfestigkeit (von 1 bis 5) - **PL** Odporność na przecięcie (od 1 do 5) - **CS** Odolnost proti prorúzničné čepeli (1 až 5) - **SK** Odolnosť proti prerezaniu (1 az 5) - **HU** Vágásával szembeni ellenállás (1-tl 5'-ig) - **RO** Rezistență la tăiere (de la 1 la 5) - **EL** Αντίσταση στη διόδιξη (από 1 έως 5) - **HR** Otpornost na vreznine (od 1 do 5) - **UK** Стійкість до порезів (від 1 до 5) - **RU** Устойчивость к порезам (от 1 до 5) - **TR** Yırtılma karşı dayanıklılık (1'dan 5'ye kadar) - **ZH** 防断裂性能 (1至5) - **SL** Odpornost na porezotine (från 1 till 5) - **ET** Löikekindlus (1 kuni 5) - **LV** Pārrāvuma pretestība (no 1 līdz 5) - **LT** Atsparumas piovimui (nuo 1 iki 5) - **SV** Skärhällfasthet (fra 1 till 5) - **DA** Skæremodstand (fra 1 til 5) - **FI** Villonkestävyyss (1-5) - **NO** Kuttomiststand ved kutting (fra 1 til 5) - **A55 FR** Résistance à la déchirure (de 1 à 4) - **EN** Resistance to tear (from 1 to 4) - **IT** Resistenza allo strappo (da 1 a 4) - **ES** Resistencia al desgarro (de 1 a 4) - **PT** Resistência ao rasgo (entre 1 e 4) - **NL** Bestendigheid tegen scheuren (van 1 tot 4) - **DE** Reißfestigkeit (von 1 bis 4) - **PL** Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4) - **CS** Odolnost proti roztržení (1 až 4) - **SK** Odolnosť proti roztrženiu (od 1-tl 4-ig) - **RO** Rezistență la rupeare (de la 1 la 4) - **EL** Αντίσταση στην απόσυρση (από 1 έως 4) - **HR** Otpornost na cijepanje (od 1 do 4) - **UK** Стійкість до розриву (від 1 до 4) - **RU** Устойчивость к разрыву (от 1 до 4) - **TR** Yırtılma karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar) - **ZH** 防撕裂 (1至4) - **SL** Odpornost proti trjagjanju (od 1 do 4) - **ET** Rebenemiskindlus (1-4) - **LV** Pārpālesanas pretestība (1 līdz 4) - **LT** Atsparumas plēšimui (nuo 1 iki 4) - **SV** Rivhällfasthet (från 1 till 4) - **DA** Rivemodstand (fra 1 til 4) - **FI** Repaisykkestävyyss (1-4) - **NO** Rivemotstand (fra 1 til 4) - **A57 FR** Résistance à la perforation (de 1 à 4) - **EN** Resistance to puncture (de 1 to 4) - **IT** Resistenza alla perforazione (da 1 a 4) - **ES** Resistencia a la perforación (de 1 a 4) - **PT** Resistência à perfuração (1 a 4) - **NL** Perforatiebestendigheid (1 tot 4) - **DE** Perforationswiderstand (1-4) - **PL** Odporność na przekrójce (od 1 do 4) - **CS** Odolnost proti prorúzničnému predmetu (1 až 4) - **SK** Odolnosť proti prichupnutiu (1 až 4) - **HU** Átszúrás elleni védelem (1-tl 4'-ig) - **RO** Rezistență la perforare (de la 1 la 4) - **EL** Αντίσταση στην απόσυρση (από 1 έως 4) - **HR** Otpornost na cijepanje (od 1 do 4) - **UK** Стійкість до проколів (1 - 4) - **RU** Устойчивость к проколам (1 - 4) - **TR** Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4) - **ZH** 防穿刺性能 (1至4) - **SL** Odpornost na vrtanje (od 1 do 4) - **ET** Torkiekindlus (1 kuni 4) - **LV** Elektriskā caursīšanas pretestība (1. līdz 4.) - **LT** Atsparumas prakruymui (nuo 1 iki 4) - **SV** Skydd mot penetration (1 till 4) - **DA** Performersmodstand (1 til 4) - **FI** Lämpäisykestävyyss (1-4) - **NO** Stikkmodstand (fra 1 til 4) - **J85 FR** Résistance à la coupe par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F) - **EN** Resistance to cutting by sharp objects (TDM EN ISO 13997) (From A to F) - **IT** Resistenza al taglio (da 1 a 5) - **ES** Resistencia al corte (de 1 a 5) - **PT** Resistência à perfuração (1 a 5) - **NL** Snijbestendigheid (1 tot 5) - **DE** Schnittfestigkeit (von 1 bis 5) - **PL** Odporność na przecięcie (od 1 do 5) - **CS** Odolnost proti prorúzničné čepeli (1 až 5) - **SK** Odolnosť proti prerezaniu (1 az 5) - **HU** Vágásával szembeni ellenállás (1-tl 5'-ig) - **RO** Rezistență la tăiere (de la 1 la 5) - **EL** Αντίσταση στη διόδιξη (από 1 έως 5) - **HR** Otpornost na vreznine (od 1 do 5) - **UK** Стійкість до стриження (від 1 до 5) - **RU** Устойчивость к стрижению (от 1 до 5) - **TR** Kırılma karşı dayanıklılık (1'dan 5'ye kadar) - **ZH** 防撕裂 (1至5) - **SL** Odpornost proti trjagjanju (od 1 do 4) - **ET** Rebenemiskindlus (1-4) - **LV** Pārpālesanas pretestība (1 līdz 4) - **LT** Atsparumas plēšimui (nuo 1 iki 4) - **SV** Rivhällfasthet (från 1 till 4) - **DA** Rivemodstand (fra 1 til 4) - **FI** Repaisykkestävyyss (1-4) - **NO** Rivemotstand (fra 1 til 4) - **A57 FR** Résistance à la perforeation (de 1 à 4) - **EN** Resistance to puncture (de 1 to 4) - **IT** Resistenza al taglio (da 1 a 5) - **ES** Resistencia a la perforación (de 1 a 5) - **PT** Resistência à perfuração (1 a 5) - **NL** Perforatiebestendigheid (1 tot 5) - **DE** Perforationswiderstand (1-4) - **PL** Odporność na przekrójce (od 1 do 5) - **CS** Odolnost proti prorúzničnému predmetu (1 až 5) - **SK** Odolnosť proti prichupnutiu (1 až 5) - **HU** Átszúrás elleni védelem (1-tl 4'-ig) - **RO** Rezistență la perforare (de la 1 la 4) - **EL** Αντίσταση στην απόσυρση (από 1 έως 4) - **HR** Otpornost na cijepanje (od 1 do 4) - **UK** Стійкість до проколів (1 - 4) - **RU** Устойчивость к проколам (1 - 4) - **TR** Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4) - **ZH** 防穿刺性能 (1至4) - **SL** Odpornost na vrtanje (od 1 do 4) - **ET** Torkiekindlus (1 kuni 4) - **LV** Elektriskā caursīšanas pretestība (1. līdz 4.) - **LT** Atsparumas prakruymui (nuo 1 iki 4) - **SV** Skydd mot penetration (1 till 4) - **DA** Performersmodstand (1 til 4) - **FI** Lämpäisykestävyyss (1-4) - **NO** Stikkmodstand (fra 1 til 4) - **J86 FR** Résistance à la coupe par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F) - **EN** Resistance to cutting by sharp objects (TDM EN ISO 13997) (From A to F) - **IT** Resistenza al taglio (da 1 a 5) - **ES** Resistencia al corte (de 1 a 5) - **PT** Resistência à perfuração (1 a 5) - **NL** Snijbestendigheid (1 tot 5) - **DE** Schnittfestigkeit (von 1 bis 5) - **PL** Odporność na przecięcie (od 1 do 5) - **CS** Odolnost proti prorúzničné čepeli (1 až 5) - **SK** Odolnosť proti prerezaniu (1 az 5) - **HU** Vágásával szembeni ellenállás (1-tl 5'-ig) - **RO** Rezistență la tăiere (de la 1 la 5) - **EL** Αντίσταση στη διόδιξη (από 1 έως 5) - **HR** Otpornost na vreznine (od 1 do 5) - **UK** Стійкість до стриження (від 1 до 5) - **RU** Устойчивость к стрижению (от 1 до 5) - **TR** Kırılma karşı dayanıklılık (1'dan 5'ye kadar) - **ZH** 防撕裂 (1至5) - **SL** Odpornost proti trjagjanju (od 1 do 4) - **ET** Rebenemiskindlus (1-4) - **LV** Pārpālesanas pretestība (1 līdz 4) - **LT** Atsparumas plēšimui (nuo 1 iki 4) - **SV** Rivhällfasthet (från 1 till 4) - **DA** Rivemodstand (fra 1 til 4) - **FI** Repaisykkestävyyss (1-4) - **NO** Rivemotstand (fra 1 til 4) - **A57 FR** Résistance à la perforeation (de 1 à 4) - **EN** Resistance to puncture (de 1 to 4) - **IT** Resistenza al taglio (da 1 a 5) - **ES** Resistencia a la perforación (de 1 a 5) - **PT** Resistência à perfuração (1 a 5) - **NL** Perforatiebestendigheid (1 tot 5) - **DE** Perforationswiderstand (1-4) - **PL** Odporność na przekrójce (od 1 do 5) - **CS** Odolnost proti prorúzničnému predmetu (1 až 5) - **SK** Odolnosť proti prichupnutiu (1 až 5) - **HU** Átszúrás elleni védelem (1-tl 4'-ig) - **RO** Rezistență la perforare (de la 1 la 4) - **EL** Αντίσταση στην απόσυρση (από 1 έως 4) - **HR** Otpornost na cijepanje (od 1 do 4) - **UK** Стійкість до проколів (1 - 4) - **RU** Устойчивость к проколам (1 - 4) - **TR** Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4) - **ZH** 防穿刺性能 (1至4) - **SL** Odpornost na vrtanje (od 1 do 4) - **ET** Torkiekindlus (1 kuni 4) - **LV** Elektriskā caursīšanas pretestība (1. līdz 4.) - **LT** Atsparumas prakruymui (nuo 1 iki 4) - **SV** Skydd mot penetration (1 till 4) - **DA** Performersmodstand (1 til 4) - **FI** Lämpäisykestävyyss (1-4) - **NO** Stikkmodstand (fra 1 til 4) - **J86 FR** Résistance à la coupe par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F) - **EN** Resistance to cutting by sharp objects (TDM EN ISO 13997) (From A to F) - **IT** Resistenza al taglio (da 1 a 5) - **ES** Resistencia al corte (de 1 a 5) - **PT** Resistência à perfuração (1 a 5) - **NL** Snijbestendigheid (1 tot 5) - **DE** Schnittfestigkeit (von 1 bis 5) - **PL** Odporność na przecięcie (od 1 do 5) - **CS** Odolnost proti prorúzničné čepeli (1 až 5) - **SK** Odolnosť proti prerezaniu (1 az 5) - **HU** Vágásával szembeni ellenállás (1-tl 5'-ig) - **RO** Rezistență la tăiere (de la 1 la 5) - **EL** Αντίσταση στη διόδιξη (από 1 έως 5) - **HR** Otpornost na vreznine (od 1 do 5) - **UK** Стійкість до стриження (від 1 до 5) - **RU** Устойчивость к стрижению (от 1 до 5) - **TR** Kırılma karşı dayanıklılık (1'dan 5'ye kadar) - **ZH** 防撕裂 (1至5) - **SL** Odpornost proti trjagjanju (od 1 do 4) - **ET** Rebenemiskindlus (1-4) - **LV** Pārpālesanas pretestība (1 līdz 4) - **LT** Atsparumas plēšimui (nuo 1 iki 4) - **SV** Rivhällfasthet (från 1 till 4) - **DA** Rivemodstand (fra 1 til 4) - **FI** Repaisykkestävyyss (1-4) - **NO** Rivemotstand (fra 1 til 4) - **A57 FR** Résistance à la perforeation (de 1 à 4) - **EN** Resistance to puncture (de 1 to 4) - **IT** Resistenza al taglio (da 1 a 5) - **ES** Resistencia a la perforación (de 1 a 5) - **PT** Resistência à perfuração (1 a 5) - **NL** Perforatiebestendigheid (1 tot 5) - **DE** Perforationswiderstand (1-4) - **PL** Odporność na przekrójce (od 1 do 5) - **CS** Odolnost proti prorúzničnému predmetu (1 až 5) - **SK** Odolnosť proti prichupnutiu (1 až 5) - **HU** Átszúrás elleni védelem (1-tl 4'-ig) - **RO** Rezistență la perforare (de la 1 la 4) - **EL** Αντίσταση στην απόσυρση (από 1 έως 4) - **HR** Otpornost na cijepanje (od 1 do 4) - **UK** Стійкість до проколів (1 - 4) - **RU** Устойчивость к проколам (1 - 4) - **TR** Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4) - **ZH** 防穿刺性能 (1至4) - **SL** Odpornost proti trjagjanju (od 1 do 4) - **ET** Rebenemiskindlus (1-4) - **LV** Pārpālesanas pretestība (1 līdz 4) - **LT** Atsparumas plēšimui (nuo 1 iki 4) - **SV** Rivhällfasthet (från 1 till 4) - **DA** Rivemodstand (fra 1 til 4) - **FI** Repaisykkestävyyss (1-4) - **NO** Rivemotstand (fra 1 til 4) - **J86 FR** Résistance à la coupe par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F) - **EN** Resistance to cutting by sharp objects (TDM EN ISO 13997) (From A to F) - **IT** Resistenza al taglio (da 1 a 5) - **ES** Resistencia al corte (de 1 a 5) - **PT** Resistência à perfuração (1 a 5) - **NL** Snijbestendigheid (1 tot 5) - **DE** Schnittfestigkeit (von 1 bis 5) - **PL** Odporność na przecięcie (od 1 do 5) - **CS** Odolnost proti prorúzničnému predmetu (1 až 5) - **SK** Odolnosť proti prichupnutiu (1 až 5) - **HU** Vágásával szembeni ellenállás (1-tl 5'-ig) - **RO** Rezistență la tăiere (de la 1 la 5) - **EL** Αντίσταση στη διόδιξη (από 1 έως 5) - **HR** Otpornost na vreznine (od 1 do 5) - **UK** Стійкість до стриження (від 1 до 5) - **RU** Устойчивость к стрижению (от 1 до 5) - **TR** Kırılma karşı dayanıklılık (1'dan 5'ye kadar) - **ZH** 防撕裂 (1至5) -

Kiekvienas produktas yra pažymėtas etikete (jei jmanoma). Joje nurodoma numatyta apsauga ir kita informacija. (1) Gamintojo identifikavimas / (2) AAP identifikacija / (3) Dydžių sistema / (4) Atitikimo galiojančių reglamentų reikalavimams patvirtinimas (simboliai). / (5) piktogramos "I": Prieš naudojimą būtina perskaityti naudojimo instrukciją. / (6) normos, kuriai atitinka gaminys, numeris (PART3)- **SV Märkning:** Symbolernas betydelse: Produktens referens =Identifikation av personlig skyddsutrustning: Se produktmärkning. Varje produkt är identifierad med en etikett (om möjligt). Denne indikerar skyddstypen som den erbjuder samt annan information. (1) Tillverkarens beteckning / (2) Identifikation av personlig skyddsutrustning / (3) Storlek / (4) Angivande av överensstämmelse enligt gällande föreskrifter (symboler). / (5) pictogrammen "I": Läsa instruktionsbroschyren före användning. / (6) Numren på standarderna som produkten överstämmer med (PART3)- **DA Märkning:** •Betydning af pictogrammerne: Produktrreferencen =Identifikation af personlig værnemiddel / (2) Identifikation af personlig værnemiddel / (3) Størrelsessystem / (4) Indikationen på overholdelse af gældende regulative (symboler). / (5) pictogramme "I": Læs brugervejledningen før ibrugtagning. / (6) Nummer på den norm, produktet er i overensstemmelse med, (PART3)- **FI Merkinnät:** •SYMBOLIEN SELITYS: tuoteviite =Henkilösuijaintunnus: Katso tuotemerkinät. Tuote tunnistetaan aina etiketistä (jos mahdollista). Etiketti osoittaa tarjottavan suojausse typin sekä muuta tietoa. (1) Valmistajan tunnustusmerkitä / (2) Henkilösuijaintunnus / (3) Kokojärjestelmä / (4) Vaatimustenmukaisuusmerkitä voimassa ole viennin mukaisesti (kuvakkeet). / (5) kuvaymbolit "I": Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. / (6) standardit, joiden vaatimukset tuote täyttää (PART3)- **NO Merking:** •BETYDNING AV MARKERINGER: produkterferansen =Identifisering av PVU: Se produktmerking. Hvert produkt er identifisert med en etikett (hvis mulig). Dette indikerer hvilken type beskyttelse som tilbys, samt annen informasjon. (1) Produsentidentifikasjon / (2) Identifisering av PVU / (3) Størrelsessystem / (4) Indikasjon på samsvar i henhold til gjeldende reguleringer /symboler). / (5) pictogram "I": Les bruksanvisningen før bruk. / (6) antall standarder som produktet overholder (PART3)- **AR العلامات:** معنى بطاقة التعريف: مرجع المنتج =التعرف على معدات الحماية الشخصية: انظر علامة المنتج يتم تحديد كل عنصر وتعریفه من خلال الملصق (إن امكن). وتنبیر هذه الملصقات إلى نوع الحماية التي يوفرها الجهاز، إضافة إلى معلومات أخرى. (1) تحديد الجهة المصنعة / (2) التعرف على معدات الحماية الشخصية / (3) نظام التحريم / (4) الإشارة إلى الامثل والفقا للوائح السارية (الرموز). / (5) الرسم التخطيطي "I": يرجى قراءة دليل التعليمات قبل الاستخدام / (6) أرقام المعايير التي تمثل لها المنتجات -(PART3)

PART 1




PART 2

EN511 : Protective gloves against cold (A60) Resistance to convective cold (from 1 to 4)

A60	Intense activity: (1)	Moderate activity : (2)	Light activity : (3)
1	-10°C ≤ T < 0°C		
2	-30°C < T	0°C ≤ T < 10°C	
3		-15°C < T	5°C < T
4		-30°C < T	-10°C < T

PART 4



TR: İthalatçı firma : Delta Plus Personnel Giyim ve İş Güvenliği Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. Cobançesme Mahallesi, Sanayi Caddesi No:58/A-B, Yenibosna, Bahçelievler/ İstanbul – Türkiye.

Tel : +90 212 503 39 94

RU: EAC TP TC 019/2011
UA: 023 ДСТУ EN388

BR: Importado e distribuído por: Delta Plus Brasil – CNPJ:08.025.426/0001-01 – Rua Barão do Piraí, 111 Vila Lucia São Paulo SP 03145-010 – SAC: +5511-3103 1000 – deltaplusbrasil.com.br sac@deltaplusbrasil.com.br

CA N°: O numero do CA está marcado na luva.

ARG: Importador en Argentina: ESLINGAR S.A. Av. Amancio Alcorta 1647 (1283) C.A.B.A. ARGENTINA

Para mayor información visite: www.deltaplus.com.ar



This product meets the essential requirements of the Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB.
Importer : Delta Plus UK Premier Way Blackburn BB1 2JU
The declaration of conformity can be found on the website www.deltaplus.co.uk in the data of the product.
Any reference to regulations in this document is meant to be made in reference to the UK law as far as the personal protective equipment is assessed to UKCA Conformity Assessment.