

## **VENICUTD10 - VENICUTD11**





## Manipulation de grande précision

grâce à une jauge 21 qui épouse parfaitement la forme de la main. La jauge 21 est la plus fine au monde.

## Manipulation d'objets coupants (niveau D)

**D10**: enduction PU idéale en milieu sec.


**D11**: enduction nitrile idéale en milieux huileux et graisseux.













## **Tungstène**

La dureté de l'acier du tungstène est quatre fois supérieure à celle du titane et deux fois supérieure à celle de l'acier.

L'utilisation d'une fibre de tungstène confère ainsi au gant une grande résistance aux chocs mécaniques, aux coupures et à l'abrasion, pour une plus grande durée de vie.







