




DELTA PLUS



## VENICUTB05 - VENICUTD05



## VENICUTB05

**FR GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES.** - VENICUTB05: GANT ANTISTATIQUE TRICOT DELTANOCUT®/CARBONE - PAUME ENDUITE PU - JAUGE 18 VENICUTD05: GANT ANTISTATIQUE TRICOT DELTANOCUT® - PAUME ENDUITE PU - JAUGE 18

**Instructions d'emploi:** Gant de protection pour manutention dans un environnement comprenant ou susceptible de comprendre des zones inflammables ou explosives afin de réduire le plus possible les risques d'explosion. Gant de protection pour un usage général en milieu sec, contre les risques mécaniques, les risques thermiques pour une protection contre la chaleur de contact, sans danger de risques chimiques, électriques ou microbiologiques. ■ Chaleur de contact (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à des contacts de 100°C (Niveau 1) / 250°C (Niveau 2) / 350°C (Niveau 3) / 500°C (Niveau 4) pendant 15 secondes. ■ Seul l'essai TDM détermine le niveau de résistance à la coupure car l'autre test ne convient pas pour les fibres anti-coupures. Les niveaux de performance et le pictogramme associé sont marqués sur chaque gant. ■ EN388: Les niveaux sont obtenus sur la paume des gants neutrs. Ils ne reflètent pas nécessairement la performance de la couche la plus externe lorsque la paume est constituée d'au moins 2 couches. Ils vont du moins performant (niveau 1 ou A) au plus performant (niveau 4 ou 5 ou 6 ou F selon norme). 0 indique que le gant a un niveau de performance plus faible que le minimum pour le danger individuel donné. X : indique que le gant n'a pas été soumis à l'essai ou que la méthode d'essai ne semble pas convenir du fait de la conception des gants ou du matériau. L'intégrité des gants doit être vérifiée avant utilisation (présence de trous, fissures, déchirures, etc...) et jefer tout gant présentant des défauts avant utilisation. Veillez à être complètement équipé, gants, vêtements et article chaussant permettant l'évacuation des charges électrostatiques par exemple. Vérifier que les dispositifs ont la taille appropriée. (voir tableau): PART 1. **Limits d'utilisation:** Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. ■ Avertissement: Ne pas mettre en contact direct avec la flamme nue. Les gants présentant une résistance à la déchirure (niveau ≥ 1) doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de déchirure par des machines en mouvement. Avertissement : Une personne portant des gants de protection dissipant l'électricité statique doit être correctement reliée à la terre. La résistance entre la personne et la terre doit être inférieure à 10<sup>8</sup> ohm, via le port par exemple d'article chaussant et de vêtements adéquats. On ne doit pas ajouter ou enlever des gants de protection dissipant l'électricité statique en étant dans une atmosphère inflammable ou explosive ou en manipulant des substances inflammables ou explosives. Les propriétés des gants de protection dissipant l'électricité statique peuvent être altérées par le vieillissement, l'usure, la contamination avec diverses substances. Ils peuvent ne pas être suffisants pour les atmosphères inflammables enrichies en oxygène pour lesquelles des évaluations supplémentaires sont nécessaires. ■ LATEX: Les manchettes élastiques et les gants enduits de latex peuvent entraîner des allergies. Les niveaux de performance sont basés sur les résultats d'essais en laboratoire, lesquels ne reflètent pas nécessairement les conditions réelles du lieu de travail, de par l'influence de divers autres facteurs, tels que la température, l'usure, la dégradation, etc... ■ Propriété électrostatique: Résistance verticale en ohms (Ω) selon EN1149-2. Epreuve prélevée dans la paume, sur le poignet et sur le dos. (voir tableau):PART 3. Atmosphère de conditionnement et d'essais : Température 23°C et HR = 25%. Voltage appliqué: 100V. Il est recommandé de couper l'étiquette avant la première utilisation. **Instructions stockage/nettoyage:** Les performances ne sont pas affectées de façon sensible par le vieillissement si le produit est stocké à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Stocker au frais et au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine. Dans ces conditions, les produits enduits peuvent être stockés pendant 5 ans. Aucun entretien particulier n'est préconisé pour ces types de gants. - **EN PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS.** - VENICUTB05: ANTISTATIC DELTANOCUT®/CARBON KNITTED GLOVE - PU COATED PALM - GAUGE 18 VENICUTD05: ANTISTATIC DELTANOCUT®/KNITTED GLOVE - PU COATED PALM - GAUGE 18 **Use instructions:** Protective gloves that can be worn in areas where flammable or explosive areas exist or might be present in order to minimize explosion risks. Protective glove for general use in dry environments, against mechanical risks, thermal risks for protection against contact heat, without danger of chemical, electrical or microbiological risks. ■ Contact heat from 0 to 4: Ability of the glove to resist direct contact with parts at 100°C (Level 1), 250°C (Level 2), 350°C (Level 3) or 500°C Level 4) during 15 seconds. ■ The TDM level indicates the cut-off resistance because the other test is not suitable for cut-resistant fibres. Performance levels and pictogram associated are marked on each glove. ■ EN388: The levels are obtained on the palm of the new glove. They do not necessarily reflect the performance of the outermost layer when the palm is made up of 2 or more layers. They are ordered from the least effective (level 1 or A) to the most effective (from 4 or 5 or 6 or F depending on the standard). 0 indicates that the glove falls below the minimum performance level for the given individual hazard. X indicates that the glove has not been tested or the test method is not suitable for the glove design or material. The integrity of the gloves shall be checked before use (presence of holes, cracks, tears, expiration date, etc...) and discard any gloves with defects before use. Ensure that you are fully equipped: gloves, clothing and footwear permitting electrostatic discharge. Check that devices are of suitable sizes. (see table): PART 1. **Usage limits:** Do not use out of the scope of use defined in the instructions above. ■ Warning: Don't put in direct contact with a naked flame. Gloves with tear resistance (level ≥ 1) must not be used when there is a risk of catching in moving machines. Warning: the person wearing the electrostatic dissipative protective gloves shall be properly earthed. The resistance between the person and the earth shall be less than 10<sup>8</sup> ohm e.g. by wearing adequate footwear and garment. Electrostatic dissipative protective gloves shall not be adjusted or removed whilst in flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves might be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage. They may not be sufficient for flammable atmospheres enriched with oxygen for which further evaluations are required. ■ LATEX: Elasticated wrists and latex coated gloves may cause allergic reactions. The levels of performance are based on the results of laboratory tests, which do not necessarily reflect real conditions in the workplace, due to the influence of the other various factors such as the temperature, the wear, the deterioration ... ■ Propriétés électrostatiques: Vertical resistance in ohms (Ω) according to EN1149-2. Sample taken from the palm, from the cuff and from the back. (see table):PART 3. Atmosphere for packaging and testing: Temperature 23°C and relative humidity = 25%. Voltage applied:100V. It is recommended to cut the label before first use. **Storage/Cleaning instructions:** The design performance is not significantly affected by ageing if stored away from light in a cool and dry place. Store in a cool, dry place away from frost and light in their original packaging. In these conditions, coated products may be stored for 5 years. No special maintenance is recommended for these types of gloves. - **ES GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS.** - VENICUTB05: GUANTE ANTISTÁTICO TEJIDO DELTANOCUT®/CARBONO - PALMA IMPREGNADA DE PU - GALGA 18 VENICUTD05: GUANTE ANTISTÁTICO TEJIDO DELTANOCUT® - PALMA IMPREGNADA DE PU - GALGA 18 **Instrucciones de uso:** Guantes de protección para mantenimiento en un entorno que puede incluir zonas inflamables o explosivas a fin de reducir lo más posible los riesgos de explosión. Guante de protección para uso general en medio seco, contra los riesgos mecánicos, los riesgos térmicos para una protección contra el calor de contacto, sin peligro de riesgos químicos, eléctricos o microbiológicos. ■ Calor de contacto (de 0 a 4): Capacidad del guante para soportar contactos de 100 °C (nivel 1) / 250 °C (nivel 2) / 350 °C (nivel 4) durante 15 segundos. ■ Solo la prueba TDM determina el nivel de resistencia al corte, ya que la otra prueba no resulta adecuada para las fibras anticorte. Los niveles de desempeño y el pictograma asociado están marcados en cada guante. ■ EN388: Los niveles se obtienen de la palma del nuevo guante. No reflejan necesariamente el rendimiento de la capa más externa cuando la palma está constituida de los menos dos capas. Van desde el de menor desempeño (nivel 1 o A) al de mayor desempeño (nível 4 o 5 o 6 o F según la norma). 0 indica que el guante tiene un nivel de rendimiento más débil que el mínimo para el peligro individual dado. X: indica que el guante ha sido sometido a la prueba que el método de prueba no parece conveniente tomada en cuenta la concepción de los guantes o el material. Debe comprobar la integridad de los guantes antes de usarlos (agujeros, fisuras, desgarros, fecha de caducidad, etc.) y desechar los guantes que tengan desperfectos. Compruebe la integridad de sus guantes, antes y durante el uso; reemplácelos si es necesario. Verifique que el dispositivo tenga el tamaño apropiado. (ver tabla): PART 1. **Límites de aplicación:** No utilizar fuera del alcance de uso definido en las instrucciones de empleo precedentes. ■ Advertencia: No poner en contacto directo con llamas vivas. Los guantes con resistencia al desgaste (nivel ≥ 1) no deben utilizarse cuando haya riesgo de enredo por la maquinaria en movimiento. Aviso : La persona que lleva guantes de protección que disipen la electricidad statica debe disponer de un sistema de puesta a tierra. La resistencia entre la persona y la tierra debe ser inferior a 10<sup>8</sup> ohmios, por ejemplo llevando calzado y ropa adecuados. Los guantes de protección que disipan la electricidad statica pueden alterarse por la degradación, el desgaste o la contaminación con distintas sustancias. Pueden no ser suficientes para atmósferas inflamables enriquecidas con oxígeno, para las que se requieren evaluaciones adicionales. ■ LATEX: Las muñecas elásticas y los guantes recubiertos de latex pueden causar reacciones alérgicas. Los niveles de rendimiento se basan en los resultados de pruebas de laboratorio, las cuales no reflejan necesariamente las condiciones reales del lugar de trabajo, en cuanto a la influencia de diversos otros factores, como la temperatura, la abrasión, la degradación, etc... ■ Propiedades electrostáticas: Resistencia vertical en ohmios (Ω) según la norma EN1149-2. Muestra tomada de la palma, del puño y del dorso. (ver tabla):PART 3. Atmosfera de empaque y tensión: Temperatura 23°C y UR = 25%. Tensión aplicada:100V. Es recomendable cortar la etiqueta antes de la primera uso. **Instrucciones de almacenamiento/limpieza:** Las prestaciones no se ven afectadas de manera sensible por el envejecimiento si el producto se guarda protegido de la luz, el calor y la humedad. Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales. En estas condiciones, los productos recubiertos pueden almacenarse durante 5 años. No se recomienda ningún mantenimiento en particular para este tipo de guantes. ■ **IT GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI TERMICI.** - VENICUTB05: GUANTO A MAGLIA ANTISTATICO DELTANOCUT®/CARBONIO - PALMO SPALMATO IN PU - FINEZZA 18 **Istruzioni d'uso:** Guanti di protezione per manutenzione in un ambiente che prevede o potrebbe prevedere zone infiammabili o esplosive per ridurre il più possibile i rischi di esplosione. Guanti protettivi per un uso generico in ambiente secco, contro rischi meccanici, rischi termici per una protezione contro il calore da contatto, senza pericolo di rischi chimici, elettrici o microbiologici. ■ Calore da contatto (da 0 a 4): Capacità del guante di resistere a contatti di 100°C (Livello 1) / 250°C (Livello 2) / 350°C (Livello 3) / 500°C (Livello 4) per 15 secondi. ■ Solamente il test TDM determina il livello di resistenza al taglio perché l'altro test non è pertinente per le fibre anti-tagli. I livelli di prestazioni e il pictogramma associato sono presenti su ogni guanto. ■ EN388: I livelli sono ottenuti sul palmo del nuovo guanto. Non rifletton necessariamente il rendimento della capa più esterna quando la palma è stata costituita da al menos dos capas. Van desde el de menor desempeño (nivel 1 o A) al de mayor desempeño (nível 4 o 5 o 6 o F según la norma). 0 indica que el guante tiene un nivel de rendimiento más débil que el mínimo para el peligro individual dado. X: indica que el guante ha sido sometido a la prueba que el método de prueba no parece conveniente tomada en cuenta la concepción de los guantes o el material. Debe comprobar la integridad de los guantes antes de usarlos (agujeros, fisuras, desgarros, fecha de caducidad, etc.) y desechar los guantes que tengan desperfectos. Compruebe la integridad de sus guantes, antes y durante el uso; reemplácelos si es necesario. Verifique que el dispositivo tenga el tamaño apropiado. (ver tabla): PART 1. **Límites de aplicación:** No utilizar fuera del alcance de uso definido en las instrucciones de empleo precedentes. ■ Advertencia: No poner en contacto directo con llamas vivas. Los guantes con resistencia al desgaste (nivel ≥ 1) no deben utilizarse cuando haya riesgo de enredo por la maquinaria en movimiento. Aviso : La persona que lleva guantes de protección que disipen la electricidad statica debe disponer de un sistema de puesta a tierra. La resistencia entre la persona y la tierra debe ser inferior a 10<sup>8</sup> ohmios, por ejemplo llevando calzado y ropa adecuados. Los guantes de protección que disipan la electricidad statica pueden alterarse por la degradación, el desgaste o la contaminación con distintas sustancias. Pueden no ser suficientes para atmósferas inflamables enriquecidas con oxígeno, para las que se requieren evaluaciones adicionales. ■ LATEX: Las muñecas elásticas y los guantes recubiertos de latex pueden causar reacciones alérgicas. Los niveles de rendimiento se basan en los resultados de pruebas de laboratorio, las cuales no reflejan necesariamente las condiciones reales del lugar de trabajo, en cuanto a la influencia de diversos otros factores, como la temperatura, la abrasión, la degradación, etc... ■ Propiedades electrostáticas: Resistencia vertical en ohmios (Ω) según la norma EN1149-2. Muestra tomada de la palma, del puño y del dorso. (ver tabla):PART 3. Atmosfera de empaque y tensión: Temperatura 23°C y UR = 25%. Tensión aplicada:100V. Es recomendable cortar la etiqueta antes de la primera uso. **Instrucciones de almacenamiento/limpieza:** Las prestaciones no se ven afectadas de manera sensible por el envejecimiento si el producto se guarda protegido de la luz, el calor y la humedad. Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales. En estas condiciones, los productos recubiertos pueden almacenarse durante 5 años. No se recomienda ningún mantenimiento en particular para este tipo de guantes. ■ **IT GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI TERMICI.** - VENICUTB05: GUANTO A MAGLIA ANTISTATICO DELTANOCUT®/CARBONIO - PALMO SPALMATO IN PU - FINEZZA 18 **Istruzioni d'uso:** Guanti di protezione per manutenzione in un ambiente che prevede o potrebbe prevedere zone infiammabili o esplosive per ridurre il più possibile i rischi di esplosione. Guanti protettivi per un uso generico in ambiente secco, contro rischi meccanici, rischi termici per una protezione contro il calore da contatto, senza pericolo di rischi chimici, elettrici o microbiologici. ■ Calore da contatto (da 0 a 4): Capacità del guante di resistere a contatti di 100°C (Livello 1) / 250°C (Livello 2) / 350°C (Livello 3) / 500°C (Livello 4) per 15 secondi. ■ Solamente il test TDM determina il livello di resistenza al taglio perché l'altro test non è pertinente per le fibre anti-tagli. I livelli di prestazioni e il pictogramma associato sono presenti su ogni guanto. ■ EN388: I livelli sono ottenuti sul palmo del nuovo guanto. Non rifletton necessariamente il rendimento della capa più esterna quando la palma è stata costituita da al menos dos capas. Van desde el de menor desempeño (nivel 1 o A) al de mayor desempeño (nível 4 o 5 o 6 o F según la norma). 0 indica que el guante tiene un nivel de rendimiento más débil que el mínimo para el peligro individual dado. X: indica que el guante ha sido sometido a la prueba que el método de prueba no parece conveniente tomada en cuenta la concepción de los guantes o el material. Debe comprobar la integridad de los guantes antes de usarlos (agujeros, fisuras, desgarros, fecha de caducidad, etc.) y desechar los guantes que tengan desperfectos. Compruebe la integridad de sus guantes, antes y durante el uso; reemplácelos si es necesario. Verifique que el dispositivo tenga el tamaño apropiado. (ver tabla): PART 1. **Límites de aplicación:** No utilizar fuera del alcance de uso definido en las instrucciones de empleo precedentes. ■ Advertencia: No poner en contacto directo con llamas vivas. Los guantes con resistencia al desgaste (nivel ≥ 1) no deben utilizarse cuando haya riesgo de enredo por la maquinaria en movimiento. Aviso : La persona que lleva guantes de protección que disipen la electricidad statica debe disponer de un sistema de puesta a tierra. La resistencia entre la persona y la tierra debe ser inferior a 10<sup>8</sup> ohmios, por ejemplo llevando calzado y ropa adecuados. Los guantes de protección que disipan la electricidad statica pueden alterarse por la degradación, el desgaste o la contaminación con distintas sustancias. Pueden no ser suficientes para atmósferas inflamables enriquecidas con oxígeno, para las que se requieren evaluaciones adicionales. ■ LATEX: Las muñecas elásticas y los guantes recubiertos de latex pueden causar reacciones alérgicas. Los niveles de rendimiento se basan en los resultados de pruebas de laboratorio, las cuales no reflejan necesariamente las condiciones reales del lugar de trabajo, en cuanto a la influencia de diversos otros factores, como la temperatura, la abrasión, la degradación, etc... ■ Propiedades electrostáticas: Resistencia vertical en ohmios (Ω) según la norma EN1149-2. Muestra tomada de la palma, del puño y del dorso. (ver tabla):PART 3. Atmosfera de empaque y tensión: Temperatura 23°C y UR = 25%. Tensión aplicada:100V. Es recomendable cortar la etiqueta antes de la primera uso. **Instrucciones de almacenamiento/limpieza:** Las prestaciones no se ven afectadas de manera sensible por el envejecimiento si el producto se guarda protegido de la luz, el calor y la humedad. Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales. En estas condiciones, los productos recubiertos pueden almacenarse durante 5 años. No se recomienda ningún mantenimiento en particular para este tipo de guantes. ■ **IT GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI TERMICI.** - VENICUTB05: GUANTO A MAGLIA ANTISTATICO DELTANOCUT®/CARBONIO - PALMO SPALMATO IN PU - FINEZZA 18 **Istruzioni d'uso:** Guanti di protezione per manutenzione in un ambiente che prevede o potrebbe prevedere zone infiammabili o esplosive per ridurre il più possibile i rischi di esplosione. Guanti protettivi per un uso generico in ambiente secco, contro rischi meccanici, rischi termici per una protezione contro il calore da contatto, senza pericolo di rischi chimici, elettrici o microbiologici. ■ Calore da contatto (da 0 a 4): Capacità del guante di resistere a contatti di 100°C (Livello 1) / 250°C (Livello 2) / 350°C (Livello 3) / 500°C (Livello 4) per 15 secondi. ■ Solamente il test TDM determina il livello di resistenza al taglio perché l'altro test non è pertinente per le fibre anti-tagli. I livelli di prestazioni e il pictogramma associato sono presenti su ogni guanto. ■ EN388: I livelli sono ottenuti sul palmo del nuovo guanto. Non rifletton necessariamente il rendimento della capa più esterna quando la palma è stata costituita da al menos dos capas. Van desde el de menor desempeño (nivel 1 o A) al de mayor desempeño (nível 4 o 5 o 6 o F según la norma). 0 indica que el guante tiene un nivel de rendimiento más débil que el mínimo para el peligro individual dado. X: indica que el guante ha sido sometido a la prueba que el método de prueba no parece conveniente tomada en cuenta la concepción de los guantes o el material. Debe comprobar la integridad de los guantes antes de usarlos (agujeros, fisuras, desgarros, fecha de caducidad, etc.) y desechar los guantes que tengan desperfectos. Compruebe la integridad de sus guantes, antes y durante el uso; reemplácelos si es necesario. Verifique que el dispositivo tenga el tamaño apropiado. (ver tabla): PART 1. **Límites de aplicación:** No utilizar fuera del alcance de uso definido en las instrucciones de empleo precedentes. ■ Advertencia: No poner en contacto directo con llamas vivas. Los guantes con resistencia al desgaste (nivel ≥ 1) no deben utilizarse cuando haya riesgo de enredo por la maquinaria en movimiento. Aviso : La persona que lleva guantes de protección que disipen la electricidad statica debe disponer de un sistema de puesta a tierra. La resistencia entre la persona y la tierra debe ser inferior a 10<sup>8</sup> ohmios, por ejemplo llevando calzado y ropa adecuados. Los guantes de protección que disipan la electricidad statica pueden alterarse por la degradación, el desgaste o la contaminación con distintas sustancias. Pueden no ser suficientes para atmósferas inflamables enriquecidas con oxígeno, para las que se requieren evaluaciones adicionales. ■ LATEX: Las muñecas elásticas y los guantes recubiertos de latex pueden causar reacciones alérgicas. Los niveles de rendimiento se basan en los resultados de pruebas de laboratorio, las cuales no reflejan necesariamente las condiciones reales del lugar de trabajo, en cuanto a la influencia de diversos otros factores, como la temperatura, la abrasión, la degradación, etc... ■ Propiedades electrostáticas: Resistencia vertical en ohmios (Ω) según la norma EN1149-2. Muestra tomada de la palma, del puño y del dorso. (ver tabla):PART 3. Atmosfera de empaque y tensión: Temperatura 23°C y UR = 25%. Tensión aplicada:100V. Es recomendable cortar la etiqueta antes de la primera uso. **Instrucciones de almacenamiento/limpieza:** Las prestaciones no se ven afectadas de manera sensible por el envejecimiento si el producto se guarda protegido de la luz, el calor y la humedad. Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales. En estas condiciones, los productos recubiertos pueden almacenarse durante 5 años. No se recomienda ningún mantenimiento en particular para este tipo de guantes. ■ **IT GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI TERMICI.** - VENICUTB05: GUANTO A MAGLIA ANTISTATICO DELTANOCUT®/CARBONIO - PALMO SPALMATO IN PU - FINEZZA 18 **Istruzioni d'uso:** Guanti di protezione per manutenzione in un ambiente che prevede o potrebbe prevedere zone infiammabili o esplosive per ridurre il più possibile i rischi di esplosione. Guanti protettivi per un uso generico in ambiente secco, contro rischi meccanici, rischi termici per una protezione contro il calore da contatto, senza pericolo di rischi chimici, elettrici o microbiologici. ■ Calore da contatto (da 0 a 4): Capacità del guante di resistere a contatti di 100°C (Livello 1) / 250°C (Livello 2) / 350°C (Livello 3) / 500°C (Livello 4) per 15 secondi. ■ Solamente il test TDM determina il livello di resistenza al taglio perché l'altro test non è pertinente per le fibre anti-tagli. I livelli di prestazioni e il pictogramma associato sono presenti su ogni guanto. ■ EN388: I livelli sono ottenuti sul palmo del nuovo guanto. Non rifletton necessariamente il rendimento della capa più esterna quando la palma è stata costituita da al menos dos capas. Van desde el de menor desempeño (nivel 1 o A) al de mayor desempeño (nível 4 o 5 o 6 o F según la norma). 0 indica que el guante tiene un nivel de rendimiento más débil que el mínimo para el peligro individual dado. X: indica que el guante ha sido sometido a la prueba que el método de prueba no parece conveniente tomada en cuenta la concepción de los guantes o el material. Debe comprobar la integridad de los guantes antes de usarlos (agujeros, fisuras, desgarros, fecha de caducidad, etc.) y desechar los guantes que tengan desperfectos. Compruebe la integridad de sus guantes, antes y durante el uso; reemplácelos si es necesario. Verifique que el dispositivo tenga el tamaño apropiado. (ver tabla): PART 1. **Límites de aplicación:** No utilizar fuera del alcance de uso definido en las instrucciones de empleo precedentes. ■ Advertencia: No poner en contacto directo con llamas vivas. Los guantes con resistencia al desgaste (nivel ≥ 1) no deben utilizarse cuando haya riesgo de enredo por la maquinaria en movimiento. Aviso : La persona que lleva guantes de protección que disipen la electricidad statica debe disponer de un sistema de puesta a tierra. La resistencia entre la persona y la tierra debe ser inferior a 10<sup>8</sup> ohmios, por ejemplo llevando calzado y ropa adecuados. Los guantes de protección que disipan la electricidad statica pueden alterarse por la degradación, el desgaste o la contaminación con distintas sustancias. Pueden no ser suficientes para atmósferas inflamables enriquecidas con oxígeno, para las que se requieren evaluaciones adicionales. ■ LATEX: Las muñecas elásticas y los guantes recubiertos de latex pueden causar reacciones alérgicas. Los niveles de rend

**јакару отпору то је вешт и ту врсоста. Аптичките се јавија се десете спомену, простирајући се априје тој погајето и то је вешт, ствари архико тоје симеје. Утицаји су овичеће, то епикалумеје првоје митору вија аптичкима већ 3 хроја. Дел стапајеје епикоје симеје вија аптичко тоје**

**ИДИОТСАРУ. HR RUKAVICA ZA SAŠTITU OD TERMICKIH RIZIKA - VENICUTB05:** RUKAVICA PLETEНА ANTISTATICKIM KARBONSKIM/DELTANOCUT® VLAKNIMA - PU PREMAZ NA DLANU - DEBLJINA 18 **VENICUTD05:** RUKAVICA PLETEНА ANTISTATICKIM DELTANOCUT® VLAKNIMA - PU PREMAZ NA DLANU - DEBLJINA 18 **Upute za upotrebu:** Зашиљне рукавице за руковање у окolini у којима постоје или могу постојати запалија или експлозивна подручја да би се у највећој могућој мери смањили ризици од експлозије. Зашиљне рукавице за опремујеје употребу у сухом окружењу, зашиље од механичких ризика, топлиничких ризика, за заштиту од контакте топлине, без кемијских, електричних или микробиолошких ризика и опасности. ■ Топлина на додир (од 0 до 4): рукавица може издржати изражан контакт са дневном температуре 100 °C (разина 1), 250 °C (разина 2), 350 °C (разина 3) или 500 °C (разина 4) 15 секунди. ■ Разина TDM-a означава отпор на предклијање: На свим рукавицама означени су разине зашиље и дотични пиктограм. ■ EN388: Рazine су добијене на длану нових рукавица. Не moraju nužno odražavati performanse poslednjeg sloja jer se dlan sastoji od dva ili više slojeva. Kreću se od manje učinkovitih (razina A ili I) do najučinkovitijih (razine 4 ili 5 ili 6 end. F u skladu s normom). O znači da je rukavica na najnižoj razini performansi i da daje minimalnu zaštitu u slučaju opasnosti. X znači da rukavika nije podvržnuta testirajući ili da метода тестирања не одговара концепцији рукавице или материјалу. Прије употребе треба проверити исправност рукавика (присутност рупа, пукотина, оштећења, рок трајanja itd.) и бацити рукавице које показују такве недостатке. Проверите је ли у потпуности опремљене: рукавице, одећа и обука која допуштају електростатичко прајење. Проверите да је комбинације прикладне величине. (види табелу): PART 1: **Ograničenja kod korištenja:** Ne upotrebljavaju se izvan područja uporabe definiranoj u prethodno navedenim uputama za uporabu. ■Напомена: Не излаže

izravno otvorenom plamenu. Rukavice otporne na cijepanje (razina  $\geq 1$ ) ne smiju se koristiti tamo gdje postoji rizik od zapetljivanja okretnim strojevima. Upozorenje: Osoba koja nosi zaštitne rukavice koje raspršuju statički elektricitet treba biti propisno uzemljena. Otpor između osobe i zemlje treba biti manji od  $10^8$  om, preko prikladne obuće ili prikladne odjeće. Zaštitne rukavice koje raspršuju statički elektricitet ne smiju se nameštati ili skidati dok se nalaze u zapaljivoj ili eksplozivnoj atmosferi ili dok rukujete zapaljivim ili eksplozivnim tvarima. Starenje, habanje i kontaminacija s različitim tvarima mogu negativno utjecati na svojstva zaštitnih rukavica koje raspršuju statički elektricitet. Nisu dostatne u zapaljivom okruženju obogaćenim kisikom za koje je potrebna dodatna oprema. ■ GUME: Rukavice elasticirane na dijelu ručnog zgloba i rukavice obložene lateksom mogu uzrokovati alergijske reakcije. LesRazine performansi zasnivaju se na rezultatima laboratorijskog ispitivanja, koja ne odražavaju nužno stvarne uvjete radnog mjestu, utjecaj drugih čimbenika poput temperature, abrazije ili habanja, itd. ■ Vrijeme polovičnog raspadanja: Vertikalni otpor u omiru ( $\Omega$ ) u skladu s EN1149-2. Uzorak iz dlanu, zglavka i stražnjeg dijela ruke. (vidi tabelu):PART 3. Atmosfera za pakiranje i ispitivanje: Temperatura  $23^{\circ}\text{C}$  i relativna vlažnost =  $25\%$ . Primjenjeni napon: 100V. Preporučuje se odrezati oznaku prije upotrebe. **Cuvanje/Cišćenje:** Na dizajniranu izvedbu neće znatno utjecati vrijeme ako se čuva na tamnom, hladnom i suhom mjestu. Čuvajte ih na svježem i suhom mjestu daleko od ljepljivih i topilih tvari i svjetla u njihovoj originalnoj ambalaži. U ovim uvjetima, premazani proizvodi mogu se pohraniti na 5 godina. Ovim rukavicama nije potreban nikakvo održavanje. ■ **УСЛУГА СПЕЦИЈАЛНИХ РУКАВИЧА ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ТЕРМІЧНИХ РИЗИКІВ.** - **VENICUTB05** - ТРИКОТАЖНІ РУКАВИЧІ з АНТИСТАТИЧНИМ ЗАХИСТОМ. DELTANOCUT® / ПОПУРРАТЕНОВ ПОКРИТТЯ ДОЛОНИ - РОЗМІР 18 - **VENICUTD05:** ТРИКОТАЖНІ РУКАВИЧІ з АНТИСТАТИЧНИМ ЗАХИСТОМ. ВІДБУЛЕВОЛОКНЯНО - ПОПУРРАТЕНОВ ПОКРИТТЯ ДОЛОНИ - РОЗМІР 18. **ІНСТРУКЦІЇ з ВИКОРИСТАННЯ:** Захисна рукачика дляроботи в серології, яке має або може мати вогнебезпеку або вибухонебезпеку зони, для

ІГРОКІ ГРУПИ КУЛІДЦІ З АСТИГМАТИЧНИМ ЗАХІСТОМ, DELENCOUS® ПОЛІУРЕТАНОВЕ ПОДСІДІННЯ ДОЛОПІ - Г-СІМІН<sup>®</sup> [Інструкція з використання], жалюзі рукачки для роботи в середовищі, які має або може мати величезні небезпеки або високонебезпечні зони, для мінімізації ризику. Універсальні рукачки для загального використання в схому або жирному середовищі, призначенні для захисту від механічних пошкоджень, термічної небезпеки і контактного тепла за відсутності хімічної, електричної або мікробіологічної небезпеки. ■ Контактна температура (від 0 до 4): стійкість рукачиці до пошкоджень при контакті з поверхнями, які було нагріто до 100 ° С (рівень 1) / 250 ° С (рівень 2) / 350 ° С (рівень 3) / 500 ° С (рівень 4), протягом 15 секунд. ■ Рівень TDM відображає стійкість до розрізання прямим лезом, оськильки інший тест не підходить для випробування на міцність волокон стіків до розрізання. Рівні продуктивності та пов'язані з ними піктограми вказані на кожній рукачиці. ■ EN388: Рівні можна побачити на дополні нові рукачиці. Вони не обов'язково відображають характеристики зовнішнього шару, якщо долопа складається з двох або більше шарів. Вони варіюються від менш ефективних (рівень 1 або А) до більш міцних (рівні 4 або 5, або F в якості стандарту). Рівень 0 вказує, що рукачиці не пройшли випробування не відповідає доказом рукачиці або їх матеріалу. Перед використанням рукачиці слід перевірити на цілісність (найважіші дірки, тріщини, розриви, термічні придатності тощо). Рукачиці з будь-якими дефектами, слід викинути. Необхідно забезпечити повну екіпировку, а саме: рукачиці, комбінезон та взуття, що забезпечує відведення електростатичних зарядів. Переконайтеся в тому, що обладнання має відповідний розмір. (див. таблицю): PART 1. **Обмеження використання:** Не слід використовувати за межами області застосування, визначеного вищеперелікти про застосування. ■ Увага: Уникніть контакту з відкритим вогнем. Не використовувати міцні на розрив рукачиці (коєфіцієнт міцності ≥ 1), якщо винесе низький захист від рукачиці, якщо це стосується до короткочасного заземлення. Оскільки підвищеної температури можна

ризиз іх захоплення рухомими частинами міжанів. увага: працівники, які носять захисні антистатичні рукавички для розсування статичної електрики, необхідно забезпечити коректне заzemлення. Опір між людиною та землею не повинен перевищувати 10<sup>10</sup> Ом. Це можна забезпечити за допомогою відповідного взуття та одягу. Захисні антистатичні рукавички не можна знімати або погрівати, перебуваючи вargonенебезпечній атмосфері або при роботі з вогненебезпечними або вибухонебезпечними речовинами. Захисні властивості антистатичних рукавичок можуть погіршуватися у зв'язку зі старінням, зношеннем та / або забрудненням різними речовинами. Іх може бути недостатньо для роботи в легкозаймистій атмосфері, наскічні киснем. В такому разі може знадобитися додаткова оцінка.

■ЛАТЕКСНИМ: Еластичні манжети та рукавички з латексним покриттям можуть викликати алергію. Рівні робочих характеристик ґрунтуються на результатах лабораторних досліджень, які можуть не відображені реальні умови на робочому місці через вплив інших факторів, таких як температура, стирання, погрішення якості матеріалів тощо. ■ Електростатичні властивості: Вертикальний опір в Omax (Ω) відповідає до EN1149-2. Зразки взяті з допоні, з манжеті з із спінами. (див.таблицю):PART 3. Атмосфера для упаковки та випробувань: температура 23°C та відносна вологість = 25%. Застосована напруга:100V. Перед першим використанням рекомендується відрізати ярлик. **Інструкція зі зберігання/очищення:** З часом характеристики виробу значимою змінюються, за умови його зберігання подалі від світла, у прохолодному і сухому місці. Тримати виріб в оригінальній упаковці в сухому, прохолодному місці, захищеною від замерзання і впливу світла. В цих умовах, чеверкі із захисним покриттям можна зберігати до 5 років. Для даних типів рукавичок не існує особливих інструкцій з догляду. **RU ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ОТ ТЕРМОЧЕСКИХ РИСКОВ - VENICUTB05: АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ ИЗ ВОЛОКНА DELTANOCUTE/УГЛЕВОЛОКНА С ЛАДОНЬЮ С ПУ ПОКРЫТИЕМ - РАЗМЕР СТЕЖКА 18 VENICUTD05: ПЕРЧАТКИ С ПУ ПОКРЫТИЕМ - РАЗМЕР СТЕЖКА 18**

**ТРИКОТАЖНЫЕ DELTANCOSUT® С ЛАДОНОМ С ПУ ПОКРЫТИЕМ - РАЗМЕР СТЕЖКА 18 Инструкции по применению:** Перчатки защитные для работы в среде, которая включает или может включать огнеопасные или взрывоопасные участки, чтобы максимально минимизировать риски взрыва. Защитные перчатки для обычного использования в сухой среде, без механических, термических рисков, для защиты от контактного тепла, без химических, электрических, микробиологических рисков. ■ Контактная теплота (от 0 до 4): устойчивость перчатки к повреждениям при контакте с поверхостями, нагретыми до 100°C (уровень 1) / 250°C (уровень 2) / 350°C (уровень 3) / 500°C (уровень 4), в течение 15 секунд. ■ Уровень TDM отображает устойчивость к разрезанию прямым лезвием, поскольку другой тест не подходит для испытания порезустойчивых волокон на прочность. На каждой перчатке указываются уровень ее эксплуатационных характеристик с соответствующей пиктограммой. ■ EN388: Уровни определены по ладони новой перчатки. Если ладонь выполнена из двух или более слоев, ее характеристики могут отличаться от характеристик наружного слоя. Они следуют от низкого уровня эффективности (уровень 1 или А) до наиболее высокого уровня (уровень 4 или 5 или 6 или F согласно стандарту). Оказывает, что перчатка имеет уровень эффективности меньше минимального для данной опасности для пользователя. X обозначает, что перчатка не прошла испытаний или, что метод испытаний не полностью удовлетворяет концепции перчаток или материала. Перед использованием перчатки следует проверить на целостность (наличие дыр, трещин, разрывов, срок годности и т.д.), непригодные перчатки следует выбросить. Убедитесь в том, что у вас в наличии имеются все необходимые средства индивидуальной защиты: перчатки, одежду и обувь, позволяющая снятие электростатического заряда. Убедитесь, что комбинезоны подходят по размеру. (см. таблицу): PART 1. **Ограничения в применении:** Не применять вне областей использования, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации. ■ Внимание: Не допускать прямого контакта с открытым огнем. Не

используйте прочные на разрыв перчатки (коэффициент прочности  $\geq 1$ ), если существует риск их захвата движущимися частями механизмов. Внимание! Человеку, который носит защитные антистатические перчатки (предназначенные для рассеивания статического электричества), необходимо обеспечить корректное заземление. Сопротивление между человеком и землёй не должно превышать  $10^6$  Ом, что можно обеспечить, например, ношением соответствующей обуви и одежды. Защитные антистатические перчатки нельзя снимать или поправлять, находясь в огнеопасной или взрывоопасной атмосфере или работая с огнеопасными или взрывоопасными веществами. Защитные свойства антистатических перчаток могут ухудшаться в связи со старением, износом и/или загрязнением различными веществами. Их может быть недостаточно для работы в легковоспламеняющейся атмосфере, насыщенной кислородом. Для нее может понадобиться дополнительная оценка. ■ **ЛАТЕКСНЫЙ:** Эластичные манжеты и перчатки с латексной заливкой могут вызвать аллергию. Уровни рабочих характеристик основаны на результатах лабораторных исследований, которые могут не отражать реальные условия на рабочем месте в силу влияния иных факторов, таких как температура, износ, истирание и т.д. ■ **Электростатические свойства:** Вертикальное сопротивление в Омах ( $\Omega$ ) в соответствии с EN1149-2. Образец взят из области ладони, запястья и тыльной стороны. (см. таблицу):PART 3. Атмосфера кондиционирования и тестирования: Температура  $23^\circ\text{C}$ , относительная влажность ( $\text{HR}$ ) = 25%. Применяемое напряжение:  $100\text{V}$ . Перед первым использованием рекомендуется отрезать ярлык.

**Хранение/Чистка:** Характеристики изделия практически не ухудшаются с течением времени при условии его хранения в прохладном и сухом месте, недоступном для прямых солнечных лучей. Перчатки необходимо хранить в их оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищённом от замерзания и воздействия света. В этих условиях ботинки с защитным покрытием можно хранить 5 лет. Для данных типов перчаток не существует особых инструкций по ходу - **TERMIK RISKLERE KARSILASMA**

）。0 表示手套的性能等级比给出个别危险最低等级更弱。X：表示未对手套进行试验，或是试验方法似乎不符合手套或材料设计的实际。使用前应检查手套的完整性（是否有孔洞、裂口、破裂、失效日期……），丢弃有缺陷的手套。确保您的装备齐全：允许静电放电的手套、衣服和鞋类。确认设备的大小尺寸。（见表：**PART 1. 使用限制**：不得在用于除以下使用说明规定之外的用途。■**警告**：切勿以明火直接接触。如果手套有被运输中的机器缠绕的危险，则不得使用具有抗撕裂性（1级）的手套。**警告**：带上防静电手套的人应该正确地洗手。人与地之间的电阻值应该小于10<sup>9</sup>欧姆，例如，需穿着合适的鞋子或者衣服。在可燃易爆环境下，不要摘下手套碰触可燃易爆物品。手套的防静电功能会随着老化、磨损和接触各种物质污染而逐渐减弱。对于需要额外评估的富氧易燃的环境，它们可能时不够的。■**乳胶**：弹性袖口和乳胶涂层手套可能会引起过敏反应。**性能等级**：在实验室中所测得的试验结果为基础来确定，试验不一定能在温度、磨损、损坏等各种因素的影响下如实反映实际工作条件。■**抗静电特性**：根据EN1149-2以欧姆（Ω）为单位的垂直电阻。已在手掌、手腕及背部取样。（见表：**PART 3. 调节和试验环境**：温度23°C和HR = 25%。使用电压：100V。建议在首次使用前剪掉标签。**存放说明/清洗**：如果在阴凉干燥处避光保存，产品性能不会受到明显的老化影响。保存在原包装内，存放在阴凉干燥、防冻避光处。在这些条件下，涂层产品可以保存5年。这类手套需特殊保养。- **SL VAROVALNE ROKAVICE ZA ŽAŠĆITO PRED TOPLOTNIMI NEVARNOSTMI - VENICUT05: ANTISTATIČNE PLETENE ROKAVICE DELTANOCUT@CARBONE - PREMAZ NA PESTU PU - PROFIL 18 VENICUT05: ANTISTATIČNE PLETENE ROKAVICE DELTANOCUT@ - PREMAZ NA PESTU PU - PROFIL 18 Navodila za uporabu:** Zaščitne rokavice, ki jih lahko nosite na območjih, kjer obstajajo ali so prisotna vnetljiva ali eksplozivna območja, da bi zmanjšali tveganje eksplozije. Zaščitne rokavice za splošno uporabo v suhem okolju, zaščita proti mehaničnem riziku, toplotnem riziku, za ščitavce v primeru kontaktne

topote, brez kemičnih, električnih ali mikrobiotskih tveganj in nevarnosti. ■ Kontaktna topota (od 0 do 4): Odpornost rokavice pri kontaktih s 100 °C (raven 1) / 250 °C (raven 2) / 350 °C (raven 3) / 500 °C (raven 4) za 15 sekund. ■ Samo preskus TDM določa stopnjo odpornosti na rezanje, ker drugi test ni primeren za vlakna, odporna pred rezanjem. Stopnje učinkovitosti in povezani pictogrami so navedeni na vsaki rokavici. ■ EN388: Pridobitev nivoja na dlani nove rokavice. Ne odražajo nujno učinkovitosti najbolj zunanjega sloja, kadar je dlan sestavljen iz 2 ali več slojev. In segajo od manj učinkovite (stopnja 1 ali A) do najmočnejše (stopnje 4 ali 5 ali 6 v skladu s standardom). O pomeni, da so rokavice na najnižjem nivoju performans in da nudijo minimalno zaščito v primeru nevarnosti. X pomeni, da rokavice niso preskušene ali da metoda preskušanja ne ustreza konceptiji rokavice ali materialu. Pred uporabo je treba preveriti celovitost rokavov (prisotnost lukenj, raztrgranin, razpopok, ruk uporabnosti itd.). Rokavice kas z napakami pred uporabo zavrite. Pazite, da bodo rokavice vedno stene cele in nepoškodovane. Po potrebi jih zamazite z novimi. Preverite, ali je ustrezne velikosti. (glej tabelo): PART 1. **Omejitevi pri uporabi:** Ne uporabljajte za namene, ki niso opredeljeni v zgornjih navodilih za uporabo. ■ Opomba: Ne postavite v neposreden stik z ognjem. Rokavice z odpornostjo na trganje (nivo 1 ali 2) se ne smejo uporabljati, če obstaja nevarnost zapleta s premikajočimi se deli stroja. Opozorilo - Oseba, ki uporablja zaščitne rokavice, ki širijo statično elektriciteto, mora biti pravilno ozemljena. Odpornost med osebo in tlemi mora biti nižja od  $10^8$  ohmov zaradi uporabe ustrezné obutve in oblačil. Ne smete prilagajati ali spremati zaščitnih rokavic, ki širijo statično elektriciteto v vnetljivih ali eksplozivnih ozračjih ali med vašim delom z eksplozivnimi snovmi. Lastnosti zaščitnih rokavic, ki širijo statično elektriciteto, se lahko spremeni zaradi dotrjanosti, obrabe ali kontaminacije z različnimi snovmi. Morda niso primerno za vnetljive kisikovne atmosfere, za katere so potrebne nadaljnje ocene. ■ **LATEKS:** Elastične manšete in rokavice, prevlečene z lateksom, lahko povzročijo alergije. Raven performansov temelji na rezultatih laboratorijskih preskusov, ki vedno ne odražajo dejanskih pogojev na delovnem mestu (vplivov drugih

standardile). ■ Tase X taanedab, et kindad kaitsevõime jaab allapoole vastava omu konta satastedit minimumi. Marge X taanedab, et sormküki konta ei ole vastavat kätset teostatud neli tegumite poolt materjalist tööti eel sobi. Enne kasutamist tuleb kontrollida, et kindad on kasutuskõlblikud (ei esine auke, lõhesid, rebendeid, kontrollida aegumistahaga jne) ja visata mitte kõlblikud kindad ära. Veenduge, et olema täielikult varustatud, kindad, riided ja jalatid, mis võimaldavad evakuereeda elektrostaatlisi koormusi näiteks. Kontrollige, et kaitsevahendid on paraja suurusega. (vt. tabel): **PART 1. Kasutuspiirangud:** Mitte kasutada väljaspool üldatud juhiste määratletud kasutusala. ■ Ettevaatust! Ärge laske kokku puutuda lahtise leegiga. Rebenemiskindlusega kindad (tase  $\geq 1$ ) ei tohi kasutada, kui on oht, et liikuvad masinad vöhvi neid kinni püüda. Ettevaatust! Inimesel, kes kannab staatlise elektri laengut hajutavaid kaitsekindaid, peab olema korralik maandusühendus. Vastupidavus inimese ja maa vahel peab olema alla  $10^8$  omi, kandes näiteks jalatseid ja sobivat riuetust. Staatlise elektri laengut hajutavaid kaitsekindaid ei tohi kohendada või käest ära võtta tule- või plahvatusohtlikus keskkonnas või tule- või plahvatusohtlike ainetatega ajal. Staatlise elektri laengut hajutavate kaitsekindnasse omadusi võib muuta kinnaste vananemine, kulumine, saastumine eri aineteega. Kui pölev keskkond on rikastatud hapnikuga, ei pruugi need olala piisava kaitsega. Seela teada saamiseks tuleb läbi väändavaid hindamisi. ■ LATEKS: Elasted kätised ja lateksiga kaetud kindad võivad põhjustada allergia. Toimivusastmed põhinevad laboratoriomüritestidel, mis ei pruugi ilmtingimust kajastada tegelikku töötüsimisja mu käägus kontrollitakste toote vastupidavust erinevatele faktoritele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne. ■ Elektrostaatlised omadused: Vertikaalkatistus omrides (O) vastavalt standardile EN1149-2. Proovitükki võetud peopesalt, randmetell ja kääseljalt. (vt. tabel): **PART 3. Pakendamis- ja katsefamiskeeskond:** õhutemperatuur  $23^\circ\text{C}$  ja suhteline niiskus =  $25\%$ . Rakendatud pingi:100V. Enne esimest kasutamist on soovitatav silt eemaldada. ■ **Ladustamine/Puhastus:** Kui rõivast hoitakse eemal valgusest, jahedas ja kuivanas kohas, ei mõjuta vananemine sellele kasutatavust.

MÄRKIMISVÄÄRSELT. Säilitada originaalkandis jahedas, kuivatas ning külma ja valguse eest kaitstud kohas. Selistes tingimustes võib kaetud tooteid säilitada 5 aastat. Antud kindatultühi puuhil ei soovitata kasutada ühtegi puuhustusviisi. **LV AIZSARGCIMDI PRET TERMORISKIEM - VENICUTB05:** ANTISTATIKS DELTANOCUT® / OGLEKLÄ ŠKIEDRAS TRIKOTĀŽAS CIMS - DELNA AR POLIURETĀNA PĀRKLĀJUMU - GAUGE 18 **VENICUTD05:** ANTISTATIKS DELTANOCUT® / ŠKIEDRAS TRIKOTĀŽAS CIMS - DELNA AR POLIURETĀNA PĀRKLĀJUMU - GAUGE 18 **Lietošanas instrukcija:** Aizsargcimdus ir paredzēts izmantoj viēd, kurā ir vairātu būt uzslejsmojošanas vai sprādzienibastamas zonas, lai mazinātu sprādzienas risku. Cimdi paredzēti vispārējai lietošanai sausā viēdā, pasārgāt pēc mehānisku, termisku risku, ka arī sniedz aizsardzību pret kontakta karstumu, nerādot ķīmisku, elektroliku vai mikrobioloģisku risku. Tiešs kontakt ar karstuma avotu (no 0 līdz 4°C) cimdā spēja izturēt karstuma avotu ar temperatu 9°C apmēram (1. līmenis) / 250°C (2. līmenis) / 350°C (3. līmenis) / 500°C (4. līmenis) 15 sekundes. Tikai TDM tests nosaka griezes pretestības līmeni, jo otrs tests nav piemērots griezumizturīgām Škiedram. Izturības līmenis un attiecīgā piktogramma ir atlētojus uz katru cimdu. **EN388:** Līmeni tiek sasniegti uz jaunā cimda raksturīlumus, ja plaukstas daļa ir veidojta no 2 vai vairāk slānjiem. Tie ir sakārtoti no mazāk efektīviem (līmenis 1 vai A) līdz vairāk efektīviem (līmenis 4 vai 5, vai 6, vai F, arktikā B no normas). 0 norāda zemāku līmeni cimdā, kas ir kā minimums esošajam individuālajam riskam. X: norāda uz to, ka cimdi nav testēti vai ka pārbaudes metode neatzīst cimda vai materiāla koncepčiju. Pirms lietošanas ir jāpārbauda viss cimds (vai nav caurumi, plaisu, pīsumu, beizdes derīguma termins u.c.), kā arī gadījumā, ja uz cimda redzama bojājums, tas ir jāizmet. Pirms cimdu lietošanas, kā arī lietošanas laikā jāpārbauda, vati tiev bojāt. Ja nepieciešams, cimdi jānomaina pēc jaunu pāri. Pārbaudīt vai ierīces ir piemēroti izmēra. (skatī tabulu): PART 1. **Lietošanas termini:** Neizmantojiet ārpus lietošanas jomas, kas minēta zemāk esojas norādījumos. **Bridinājums:** Novērt tiešu saskars ar atklātu liešmu. Nedrikst ietlūt cimdu

ar pretestību pret plūsumiem (līmenis  $\geq 1$ ), ja pastāv risks, ka tie var tikt ierauti iekārtas ar kustīgumiem elementiem. Brīdinājums! Personai, kura nēsā statisko elektīru izkliedējošus aizsargcīmdu, jābūt pareizi sazemētai. Pretestībai starp personu un zemi jābūt zemākai par 10<sup>6</sup> omiemi. Tas panākams, nēsājot, piemēram, atbilstošus apavus un apģēburi. Statisko elektīru izkliedējošais aizsargcīmdu nedrīkst pielāgot un novilkat, atrodoties viegli uzzīsmojošā vai sprādzībistāmā viēlā. Statisko elektīru izkliedējošais aizsargcīmdu iepāšības var mainīties cīmdu novecošanas, nolietojuma dēļ, kā arī plesājot tos ar dažādām vielām. Var nesniegt pieiekamui aizsardzībai ar skābekļu bīgātānos uzzīsmojošos apkārtējos apstākļos, kam nepieciešams papildu novērtējums. ■**LATEKSA:** Elastīgas apurocs un ar latēku pārkāti cīmdu var izraisīt alerģiju. Teknisko rādītāju īmēni balstās uz laboratorijā veikto izmēģinājumu rezultātiem. Sie izmēģinājumi ne vienmēr atspoguļa reālos apstākļos darba vietā, kurus var ieteiktā tādi faktori kā temperatūra, abrāzija, cīmdu nolietošanās pakāpe u.c. ■**Elektrostatiskās iepātnības:** Verifikālā pretestība, ko mēra omos (Ω), saskaņā ar EN1149-2. Paraugs nemīti no plaukstas aukšķelēnas, apakšķelēnas un locītavas. (skatīt tabulu):PART 3. Iepakojuma atmosfēra un pārbaude: temperatūra 23°C un relatīvais mitrums = 25%. Spriegums:100V. Pirms lietošanas ieteicams nogriezt markējuma zīmi: **Glabāšanas/Tiršanas:** Ja izstrādājumu glabā tumšā, vēsā un sausā vietā, novecošana būtiski neietekmē ekspluatācijas raksturlielumus. Uzglabāt vēsumā un sausumā, pasargātus no salu un gaismas oriģinālajos iesainojumos. Šādos apstākļos pārkātu izstrādājumu var uzglabāt 5 gadus. Saimi cīmdu veidieni nav nepieciešams nākamā iepāša kopšanai. ■■■**LT APSAUGINES PIRSTINES NU SULMONIUM PAVOJU.** VENICUTB05: DELTANCOTU / ANTI-STATINE ANGLIES PLUOSTO MEGZTA PIRSTINE - DELNAI DENGTI PU - MATIOKI 18 VENICUTD05: DEI TANOCITU/ANTI-STATINE PLUOSTO MEGZTA PIRSTINE - DEI NAI DENGTI PU - MATIOKI 18 Naudojimo instrukcija: Siekiert sumažinti sproromo riziku, ansaņinējs/rikrētējs gali būtē dēvīmos aplinkos, kuriem vira arba gali būtē degi ar snroji aplinka

**MATUOKLIS 16 VENCIU DUS. DELTANOCIU ANTI-STATAINE PLUOSTA MEGZTA PRISTEINE - DELNAY DENGTO PU - MATUOKLIS 16 Naudojimo instrukcija.** Siekiant sumaištinti spūgimo klyčią, apsauginių prietaisų gali būti degti ar spogri aplinką. Apsauginių prištinės, skirtos bendram naudojimui sausioje aplinkoje, saugančios nuo mechaninės rizikos, šiluminių rizikos apsaugai nuo kontaktu su karščiu, nekylančių cheminės rizikos, elektros rizikos ar mikrobiologinės rizikos pavojui. ■ Kontaktinė šiluma (nuo 0 iki 4): prištinės atsparumas 100 °C (1 lygis) / 250 °C (2 lygis) / 350 °C (3 lygis) / 500 °C (4 lygis) kontaktui 15 sekundžių. ■ Atsparumo pjovimui lygi galimai nustatyti tik TDM atsparumo testu, nes kitoks testas pajovimui atspariems pluoštais netinka. Susiję ekspluatacinių savybių ligyai ir piktogramos yra pažymėtos at kiekvienos prištinės. ■ EN 388: Lygiai matyti naujos prištinės delno srityje. Tačiau nebūtinai reiškia išorinio sluoškinio našumą, kai prištinės delnas yra sudarytas iš 2 ar daugiau sluoškių. Jie išdėstyti nuo mažiausio efektyvumo (1 ar A lygis) iki labiausiai efektyvius (nuo 4 ar 5, ar 6, ar F priklausomai nuo standarto). „0“ reiškia, kad prištinės apsaugos lygis yra mažesnis už minimalų konkrečiam asmeniniam pavojui. „X“ reiškia, kad prištinėms nebuvo atlikta bandymų arba, kad bandymo metodas netinkta šių prištinų konstrukcijai ar medžiagai. Prieš naudojant reikia patikrinti, ar prištinės nepažeistos (ar nėra skyru, ištrūkmu, patirkinti galiojimo data ir t. tr.). Iš išmestų visas defektuotas prištinės. ■ Ištinkite, kad turite pilna aprangos komplektą: prištinės, drabužius ir alyvalyn, kuri tinkama elektrostatis iškrovos atveju. ■ Ištinkite, kad asmeninės apsaugos priemonių dydis yra tinkamas. (žr.lentele): PART 1. **Naudojimo apribojimai:** Naudokite tik pagal paskirtį, nurodyta toliau esančiose naudojimo instrukcijose. ■ Ispėjimas: Saugokite, kad nebūtų tiesioginiai kontaktai su ugnimi. Prištinė, kurios atsparumas pliysimui 2, negalima naudoti, kai jau pavojaus, kai jau gali ištruktu jandūcios dalyse. Ispėjimas : Asmuo, nesibaigianti statinė elektrėnai išsklaidantais apsaugos prištinės, turi būti tinkamai įžemintas. Varža tarp žmogaus ir ūžemės turi būti mažesnė nei 100 ūm (pvazdužiu, naudojant tinkamą alyvalyn ar apranga). Reikia pritaikyti ar nuimti saugojas prištinė, išsklaidantai statinė elektrėnai, ar spriegimo apribojimai, kai dirbant su diegomis ar spriegimo medžiagomis. Saugojas prištinė, išsklaidantai statinė elektrėnai, ar spiegimo apribojimai, kai dirbant su diegomis ar spiegimo medžiagomis. Juo galio neapkabinčių įmonių užsakymoje naudojant aplinkos apsaugos prietaisais.

elektri, esan degloji ar spriegimoje arba dirbant su deglimis ar sprogiomis medžiagomis. Saugos pirstinių, išskaidancių statinę elektrą, irmo, užterštas įvairiomis medžiagomis. ■ **LATEKUSI:** Elastiniai rankogalai ir lateksas dengtros pirstinės galų sukelti alergija. Kokybės lygiai pagrįsti rezultatais, gautais po bandymų laboratorijoje, kurie nebūtinai atspindi realas darbo vietas salygos, īvariu kaičiai veiksnius, tokius kaip temperatūra, nusigradymas, sugadinimas ir t.t., poveikį. ■ **Elektrostatinės svyrybės:** Vertikal varža omaišas (Q) pagal EN1149-2. Bandinių paimitas delno, riešo ir nugaros srityje. (žr.lentele) PART 3. Kondicionavimo ir tikrinimo aplinkos salygos: temperatūra 23 °C ir SD = 25 %. Ištampa:100V. Komenduojama nukirpti etiketę prieš pirmą šviesos. Tokiomi salgymosi sudėtus į apsaugines déžutes produktus galima laikyti 5 metus. Šiam pirstinių tipui nėra reikalangliai jokia konkreti priežiūra. ■ **SV SKYDDSHANDSKAR MOT TERMISKA RISKER - VENICUTB05:** ANTISTATISKA STICKADE HANDSKAR DELTANOCUT®/KOL - HANDFLAT MED PU BELÄGGNING - GAUGE 18 **VENICUTD05:** ANTISTATISKA STICKADE HANDSKAR DELTANOCUT® - HANDFLAT MED PU BELÄGGNING - GAUGE 18 **Användning:** Skyddshandske för att minimera explosionsrisker som kan användas i områden där det finns, eller kan finnas, antändiga eller explosiva områden. Handskar som, vid allmän användning i torr miljö, skyddar mot mekaniska och termiska risker, för en skydd mot kontaktvärme, där det inte finns kemiska, elektriska eller mikrobiologiska risker. ■ **Kontaktvärme** (från 0 till 4): Handskens motståndsförhållaga vid kontakt med 100 °C (nivå 1), 250 °C (nivå 2), 350 °C (nivå 3) eller 500 °C (nivå 4) och 15 sekunder. ■ Endast TDM-provet bestämmar bristningsmotståndet eftersom något annat prov inte lämpar sig för bristningsfri fiber. Pretändanlivn och dithörande piktogram finns märkta på varje handske. ■ **EN388:** Nivåerna har tagits från den

nya handskens handflata. De avspeglar inte hövdändigtis prestandan hos det yttersta lagret nära handflatan beståt av två eller fler lager. De är ordnade från de med lägst prestanda (nivå 1 eller A) till de med högst (nivå 4 eller 5 eller F beroende på standard). 0 anger att handskens har egenskaper som inte är tillräckliga för personlig skyddsutrustning. X anger att handskens inte provats eller att prövning utförts på ett sätt som ger fullgod utvärdering av handskens och dess material. Handskarnas skick ska kontrolleras före användning (hål, sprickor, revor, utgångsdatum etc.). Defekta handskar ska kasseras. Kontrollera handskarna före och under användningen. Byt dem mot nya vid behov. Verifiera att storleken är rätt. (se tabell): PART 1. **Begränsningar:** Använd inte till annat än vad som är beskrivet i användningsinstruktionerna ovan. ■**Varning:** Undvik direkt kontakt med öppen el. Dess rövningsbeständiga handskar (nivå 2) ska inte användas när det finns en klämrisk på grund av roterande maskinutrustning. Varning: En person som ha på sig skyddshandskar som avleder statisk elektricitet ska jordas ordentligt. Motstånd mellan personen och marken ska vara mindre än  $10^6$  ohm, t.ex. med hjälp av användningen av lämpliga arbetskor och -kläder. Handskarna som avleder statisk elektricitet ska inte justeras eller tas av i en brandfarlig eller explosiv atmosfär eller vid hantering av brandfarliga eller explosiva ämnen. Handskarnas egenskaper och prestanda kan försämras med tiden, slitage, förening av olika ämnen. Kan vara otillräckliga för brandfarliga atmosfärer som är berikade med syre, vilket kräver ytterligare utvärderingar. ■**LATEX:** De elastiska manschetterna och de latexbehandlade handskarna kan orsaka allergiska reaktioner. Prestandanivån baseras på tester som genomförs i laboratoriemiljö och återspeglar därför inte alltid verkligheten. Faktorer såsom temperaturer, nötning, birstning osv. skulle kunna påverka denna resultat. ■**Elektrostatiska egenskaper:** Vertikalt motstånd i ohms (Ω) enligt EN1149-2. Prov taget från handflatan, från handleden och ryggen. (se tabell):PART 3. **Förpacknings- och testatmosfär:** Temperatur 23°C och luftfuktighet = 25%. Tillämpad spänning: 100V. Det rekommenderas att klippa av etiketten före första användning. ■**Förvaring/Rengöring:** Designens

prestanda påverkas inte särskilt mycket av ålderande om det förvaras från ljus på en sval och torr plats. Förvaras i sin originalförpackning, svalt och torrt, frost- och ljusskyddat. Under dylika omständigheter kan behandlade produkter förvaras i 5 år. Dessa typer av handskar kräver inget särskilt underhåll. **DA BESKYTTELSESHANDSKER MOD TERMISKE RISICI - VENICUTB05:** DELTANOCUT®/CARBONE ANTISTATISK STRIKKET HANDSKES - HÄNDFLADE PU-BELAGT - 18 GAUGE **Brugsanvisning:** Beskyttelseshandske till håndtering i et miljø, som omfatter eller kan omfatte brændbare eller eksplosive områder, for at mindske eksplosionsrisikoen mest muligt. Beskyttelseshandske til generel anvendelse i tørt miljø, mod mekaniske risici, varmerisici med beskyttelse mod kontaktvarme, uden risiko kemiske, elektriske eller mikrobiologiske farer. ■ Varmekontakt (fra 0 til 4): Handskens evne til at modstå direkte kontakt i 15 sekunder ved 100°C (Trin 1), 250°C (Trin 2), 350°C (Trin 3) eller 500°C (Trin 4). ■ DTM niveauer viser skæremodstanden, fordi den anden test ikke kan anvendes ved skæremodstande fibre. Ydeevneuerauer og det tilhørende pikogram er markeret på hver handske. ■ EN388: Niveauerne er opnået på nye handskers håndflade. De afspejler ikke nødvendigvis ydelsen af det yderste lag, når håndfladen er fremstillet af 2 eller flere lag. De går fra det mindst effektive (niveau 1 eller A) til det mest effektive (niveau 4 eller 6 eller F ifølge normen). 0 angiver, at handsken har et ydelsesniveau, der er mindre end det minimum, der er angivet for hver enkelt fareklasse. X : Angiver, at handsken ikke er efterprævet, eller at prøvemethoden ikke synes at passe til handskerne eller materialets design. Handskernes integritet skal kontrolleres inden brug (evt. huller, revner, rifter, udlebsdato osv...) og bortskaf handske med defekter inden brug. Sørg for, at du har korrekt udstyr: handsker, tøj og fodtøj, som tillader elektrostatisk afledning. Kontroller, at anordningerne har den korrekta størrelse. (se tabell): **PART 1: Anvendelsesbegrensninger:** Må ikke bringes til andre formål end der er defineret i ovenstående instruktioner. ■ Advarsel: Må ikke komme i nærheden af åben el. Handsker med riv/penetrationsh

elektrostatisk afledning. Kontroller, at anlægningerne har den korrekte størelse. (Se tabel). PART 1. **Advarsler/besvarelser/tilslutninger**: Ma ikke bruges i andre formål end det er defineret i overstående instruktioner. ■ **Advarsel:** Ma ikke komme i hændene til at brenne ned. Handsker med hvidstofslangen (niveau 1) må ikke bruges, hvor der er risiko for at blive trukket ind eller sidde fast ved roterende maskiner. **Aviso:** En person, der bærer beskyttelseshandsker, der afleder statisk elektricitet, skal være korrekt forbundet til jord. Modstanden mellem person og jord skal være under  $10^4$  ohm, fx ved at bære passende fodtøj ogbeklædning. Man må ikke justere eller aftage beskyttelseshandsker, der afleder statisk elektricitet, når man er i en bændbar eller eksplosionsfarlig atmosfære, eller når man håndterer bændbare eller eksplosionsfarlige substanser. Egenskaberne ved beskyttelseshandsker, der afleder statisk elektricitet, kan ændre sig ved ældning, slid, forurening med forskellige substanser. De er muligvis ikke tilstrækkelige til bændbare atmosfærer beriget med ilt, hvor hvilke yderligere evalueringer er nødvendige. ■ **LATEX:** Elastiske manchetter og latexovertrukne handsker kan forårsage allergi. Ydelsesniveauet er baseret på resultater af forsøg på laboratorium, hvilket ikke nødvendigvis afspejler de virkelige forhold på arbejdsstedet, ud fra indflydelse fra diverse andre faktorer såsom temperatur, afdislbning, slid, etc... ■ **Elektrostatiske egenskaber:** Lodret modstand i ohm (RF) ifølge EN1149-2. Prøve taget fra håndfladen, fra manchetten og fra ryggen. (Se tabel):PART 3. Konditionerings- og prøveatmosfære: Temperatur  $23^{\circ}\text{C}$  og  $RF = 25\%$ . Anbefalet spænding:  $100\text{V}$ . Det anbefalets at klippe etiketten af føribrugtagning. **Ophæverne og Bemærkninger:** Desuden vedes, at håndskerne må kun bruges med eldssikre huse, hvis det anbefales, at tørkelet og desinficeres med alkohol. Ophæverne dem kræft og træt, iselundet at få frisk luft i deres øjne og mavehul. Under disse betingelser kan eventuelle produkts behovsrig.

**Oppbevarings/Rengörings:** Designets ydeevne blir ikke markant påvirket med alderen, hvis det opbevares tørt og koldt, og beskyttes mod lys. Opbevar dem koldt og tørt, i sikkerhed for frost og lys, i deres originalemballage. Under disse betingelser kan overtrækkende produkter opbevares i 5 år. Der kræves ikke noget særsælt vedligehold for denne type handsker. ■ **SIUJAKÄSINEET KUUMUUTTA VASTAAAN- VENICUTB05:** DELTANOCUT® / HILIKUITU ANTISTATTINEN NEULOTTU KÄSINE - KÄMMENESSÄ PU-PINNOITE - LUOKITUS 18 **VENICUTD05:** DELTANOCUT® ANTISTATTINEN NEULOTTU KÄSINE - KÄMMENESSÄ PU-PINNOITE - LUOKITUS 18 **Käyttöohjeet:** Räjähdyssvaaran minimoiva käsittelysuojakäsine palavia tai rájähävitäävää alueita mahdollisesti käsittävin ympäristöihin. Mekaanisista ja termisistä vaaroilta suojaavat sekä kemiallisia, sähköisiä ja mikro-organismeista aiheutuvia riskejä vailla olevissa kuivissa ympäristöissäyleiseen työskentelyyn tarkoitetut suojaakäsinet. ■ Keskuslämpötila (0-4): Käsineen kyky kestää lämpöä suorassa kosketuksessa osien kanssa 100 °C:n (taso 1), 250 °C:n (taso 3) tai 500 °C:n (taso 4) lämpötilassa 15 sekunnin ajan. ■ Vain TDM-testit määrittelevät villonkestävyyden tasoon, koska toinen testi ei soveltu viileille kestäville kuiduille. Käsineeseen on merkitty surutuksykysäntö liityttyne kuvakauneeseen. ■ EN388: Tasot on määritetty uusien käsineiden kämmenosalle. Ne eivät välttämättä vastaa uloomann kerroskuon surutuksykyytä, kun kämmenosaa koostuu kahdesta tai useammesta kerroksesta. Luokitusjärjestys on minimisuojausksesta (taso 1 tai A) maksimisuojauskseen (taso 4 tai 5 tai 6 F, standardista riippuen). O tarkoitta, että käsineen suojaustaso on minimisitaso alhaisempi kysineen vaaran kohdalla. X : tarkoittaa, että käsinetta ei ole testattu tai ettei testausmenetelmä ei soveltu käsineen materiaaliille tai suunittelulta käytötarotukitseen. Käsineiden eheys on tarkastettava ennen käyttöä (reikien, halkeamien, repeämien, viimeinen käyttöpäivä jne.) ja hävitettävä kaikki käsineet, joissa on vikoja ennen käyttöä. Varmista, että olet täysin varustautunut käsineisiin, vaatteisiin ja esimerkiksi sähköstaattisia varauksia purvakilin jalkineisiin. Varmista, että välineet ovat sopivat kokoiset. (katso taulukko): PART 1. **Käyttötäytöjukset:** Alá käytä yllä annettua ohjeista poikkeavilla tavalla. ■ **Viaroitus:** Alá alista takkia avutollelle. Jos on olemassa vaara takertua liukkuvia koneisia, ei saa käyttää käsineitä, joiden repäyslajuus on (taso > 1). Huomio: Sähköstaattisia varauksia purvakila suojakäsineitä käyttävän henkilön on oltava asiaanmuaisesti maadoitettu. Tarkoitukseen sopivia jalkineita ja vaatteita käytetessässä on maadoituksen ja henkilön välisten vasteusten oltaa alle 10<sup>6</sup> ohmia. Sähköstaattisia varauksia purvakila suojakäsineitä ei saa säätää tai riisua tulenarassa ympäristössä tai käsittelyssä syytävällä tai rájähdyssvaarallisilla aineilla. Sähköstaattisia varauksia purvakila suojakäsineiden ominaisuudet voivat vanhemisenem, kulumisen ja erilaistaisiaineista johtuvan kontaminointisem seurauksena muuttua. Ne eivät välttämättä ole riittävää happeila rikastetuilla palavissa ilmaseoksissa, joita varten tarvitaan lisäävarusteja. ■ **LATEKSB05:** Elastiset hihnuosat ja lateksikello ovat suojattu alkoholista. Suojavat alkoholiin ja tuloon, ja välttämättä voivat todellisina tuhoisina. ■ **Sähköstaattinen emäkäsineet:**

Pystysuora vastus ohmeina (Q) EN1149-2:n mukaa Näyte otetti kämenn- ja selkäosasta ja rannekeesta. (katso taulukko):PART 3. Pakkaamis- ja testaamisolosuhteet: lämpötila 23 °C ja suhteellinen kosteus = 25 %. Sovellettaa jännete:100V. Suositellaan etiketin leikkaamista irti ennen ensimmäistä käyttökertaa. **Säilytystä/Puhdistusta:** Ikääntyminen ei vaikuta merkittävästi takin suorituskykyyn, jos sitä säilytetään viileässä ja kuivassa sekä valota suojaatessa paikassa. Säilytä ilmastoissa ja kuivassa paikassa pakkaseita ja valota suojaatuna alkuperäispakkauksessaan. Päällystettyjä tuotteita voidaan säilyttää 5 vuoden ajan. Elä erityisesti pudistus - 18 GAUGE **Brukerinstrukser:** Beskyttelseshansker mot härmäder i miljor som inkluderar att förekommande kontaktvarme, utan fara för kemiske, elektriske eller mikrobiologiske farer. ■ Kontaktvarme (fra 0 til 4): Hanskens evne til å motstå direkte kontakt med deler på 100 °C (nivå 1), 250 °C (nivå 2), 350 °C (nivå 3), 500 °C (nivå 4) i 15 sekunder. ■ Bare TDM-testen bestemmer nivået på ritfotnotstand fördel den ände testen ikke är egnet för ritfrestsente fibre. Ytelsesinvägne och tillhörande piktogram är merket på hvar hansker. ■ EN386: Nivåene opprinnas på håndlenderen til nye hansker. De reflekterer ikke nedvendigvis ytelsen til det ytterste laget, siden handfatten er laget av 2 eller fler lag. De spenner fra det minst effektive (nivå 4 eller 5 eller 6 F i henhold til standard). 0 indikerer at hansken har et ytelsesnivå som er lavere enn minimumet for den gitt individuelle faren. X: indikerer at hansken ikke er testet, eller att testmetoden ikke ser ut til å være egnet på grunn av hanskens eller materialets design. Hanskens integrert må kontrolleres før bruk (tilstedevarsel av hull, sprekkar, rifter, utløpsdato osv.), kast hansken som har feil. Sorg for å være fullt utsatt, for eksempel hansker, klær og fotøy som muliggjør evakuering av elektrostatiskaladning. Kontroller at enheten har riktig størelse. (Se tabell): PART 1. **Bruksbegrensninger:** Ikke bruk utenfor bruksområdet definert i bruksanvisningen ovenfor. ■ ADVARSEL: Ikke utsatt for direkte kontakt med flammen. Hansker med rvermetolstand (nivå ≥ 1) må ikke brukes där det er fara for å bli trukket inn av maskiner. ADVARSEL: En person som bruker vernehansker som avledd elektriskhet, må jordes ordentlig. Motstanden mellom personen og jorden må være mindre enn 10 ohm, for eksempel ved å bruke passende fotøy og klær. Vernehansker som avledd statisk elektriskhet kan endres ved aldring, slitasje, forurenning med forskjellige stoffer. Det kan være du ikke er tilstrekkelige for brennbare oksygenberikerte atmosfæren, da det gjør flere tekniske virkninger. ■ LATEKTS: Elektrostatiske mannsjer og lateksbelagte hanskene kan forårsake allergi. Ytelsesinvägne er basert på laboratorietestresultater, som ikke nedvendigvis gjelder faktiske forhold på arbeidsplassen på grunn av påvirkning fra forskjellige andre faktorer, som temperatur, slitasje, nedbrytning, etc. ■ Elektrostatiske egenskap: Vertikal motstand i ohms (Q) i henhold til EN1149-2. Tester tatt fra håndflaten, håndleddet og ryggen. (Se tabell): PART 3. Konditionerings- och testomsättare: Temperatur 23 °C och RF = 25 %. Använd spänning:100V. Det anbefales att kunde av merket för bruk. **Lagringsinstruks/Rengörings:** Designets ytelse påvirkes ikke vesentlig av elde, derson, det oppbevares borte fra lys på et kjølt og svælt sted. Oppbevares på et kjølt, tørt sted beskyttet mot frost og lys i originalbalasjen. Under disse forholdene kan produktene lagres i 5 år. Ingen spesielle anbefalinger for denne typen hanskene.

**venicuto5:** DELTANOCUT®ANTISTATISK STRIKKET HANSKE - PU-BELAGT HÅNDFLATE - 18 GAUGE **Brukerinstrukser:** Beskyttelseshansker for härmäder i miljor som inkluderar att förekommande kontaktvarme, utan fara för kemiske, elektriske eller mikrobiologiske farer. ■ Kontaktvarme (fra 0 til 4): Hanskens evne til å motstå direkte kontakt med deler på 100 °C (nivå 1), 250 °C (nivå 2), 350 °C (nivå 3), 500 °C (nivå 4) i 15 sekunder. ■ Bare TDM-testen bestemmer nivået på ritfotnotstand fördel den ände testen ikke är egnet för ritfrestsente fibre. Ytelsesinvägne och tillhörande piktogram är merket på hvar hansker. ■ EN386: Nivåene opprinnas på håndlenderen til nye hansker. De reflekterer ikke nedvendigvis ytelsen til det ytterste laget, siden handfatten er laget av 2 eller fler lag. De spenner fra det minst effektive (nivå 4 eller 5 eller 6 F i henhold til standard). 0 indikerer at hansken har et ytelsesnivå som er lavere enn minimumet for den gitt individuelle faren. X: indikerer at hansken ikke är testet, eller att testmetoden ikke ser ut til å være egnet på grunn av hanskens eller materialets design. Hanskens integrert må kontrolleres før bruk (tilstedevarsel av hull, sprekkar, rifter, utløpsdato osv.), kast hansken som har feil. Sorg for å være fullt utsatt, for eksempel hansker, klær og fotøy som muliggjør evakuering av elektrostatiskaladning. Kontroller at enheten har riktig størelse. (Se tabell): PART 1. **Bruksbegrensninger:** Ikke bruk utenfor bruksområdet definert i bruksanvisningen ovenfor. ■ ADVARSEL: Ikke utsatt for direkte kontakt med flammen. Hansker med rvermetolstand (nivå ≥ 1) må ikke brukes där det er fara for å bli trukket inn av maskiner. ADVARSEL: En person som bruker vernehansker som avledd statisk elektriskhet, må jordes ordentlig. Motstanden mellom personen og jorden må være mindre enn 10 ohm, for eksempel ved å bruke passende fotøy og klær. Vernehansker som avledd statisk elektriskhet kan endres ved aldring, slitasje, forurenning med forskjellige stoffer. Det kan være du ikke er tilstrekkelige for brennbare oksygenberikerte atmosfæren, da det gjør flere tekniske virkninger. ■ LATEKTS: Elektrostatiske mannsjer og lateksbelagte hanskene kan forårsake allergi. Ytelsesinvägne er basert på laboratorietestresultater, som ikke nedvendigvis gjelder faktiske forhold på arbeidsplassen på grunn av påvirkning fra forskjellige andre faktorer, som temperatur, slitasje, nedbrytning, etc. ■ Elektrostatiske egenskap: Vertikal motstand i ohms (Q) i henhold til EN1149-2. Tester tatt fra håndflaten, håndleddet og ryggen. (Se tabell): PART 3. Konditionerings- och testomsättare: Temperatur 23 °C och RF = 25 %. Använd spänning:100V. Det anbefales att kunde av merket för bruk. **Lagringsinstruks/Rengörings:** Designets ytelse påvirkes ikke vesentlig av elde, derson, det oppbevares borte fra lys på et kjølt og svælt sted. Oppbevares på et kjølt, tørt sted beskyttet mot frost og lys i originalbalasjen. Under disse forholdene kan produktene lagres i 5 år. Ingen spesielle anbefalinger for denne typen hanskene.

**venicuto5:** DELTANOCUT®ANTISTATISK STRIKKET HANSKE - PU-BELAGT HÅNDFLATE - 18 GAUGE **البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - راحة يد مكشوة بطبقة من الولي بوربين - **AR** - راحة يد مكشوة بطبقة من الولي بوربين - **AR** - معايير ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**البيانات الفنية:** معايير الائمة المطلوبة لـ **AR** - قفازات ضد الماء والرطوبة والحرارة.

**FR** Organisme Notifié ayant procédé à l'Examen UE de type (module B) et ayant établi l'Attestation d'Examen UE de Type. - **EN** Notified Body which carried out the EU-Type Examination (module B) and issued the EU-Type Examination Certificate. - **IT** Ente Notificato che ha effettuato l'Esame UE del modello (modulo B) e che ha redatto l'Attestazione d'esame UE del modello. - **ES** Organismo notificado que realizó el examen de tipo UE (módulo B) y emitió el certificado correspondiente de tipo UE. - **PT** Organismo Notificado que procedeu ao Exame UE de tipo (módulo B) e que emitiu o Certificado de Exame UE de Tipo. - **NL** De aangemelde instantie die het EG-type onderzoek heeft uitgevoerd (module B) en het certificaat van het EG-type onderzoek heeft afgegeven. - **DE** Beauftragte Stelle, die die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt hat. - **PL** Jednostka notyfikowana, która przeprowadziła egzamin UE na typ (moduł B) i która wystawiła zaświadczenie o egzaminie UE na typ. - **CS** Pověřený kontrolní orgán, který provedl typovou zkoušku CE (modul B) a vystavil certifikát o typové zkoušce CE. - **SK** Notifikovaný orgán, ktorý vykonal typovú skúšku EÚ (modul B) a vystavil osvedčenie o typovej skúške EÚ. - **HU** Bejelentett Tanúsító Szervezet, amely az EU-s Típusvizsgálatot elvégzte (B modul) és az EU-s Típustanúsítánya kiáltotta. - **RO** Organism notificat care a efectuat examinarea UE de tip (modulul B) și a emis certificatul de examinare UE de tip. - **EL** Κοινοποιημένος οργανισμός έχοντας διενέργεις την Εξέταση τύπου ΕΕ (ενότητα B) και έχοντας θεσπίσει το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ. - **HR** Prijavljeni tijelo koje je izvršilo EU ispitivanje tipa (modul B) izdalo EU potvrdu o ispitivanju tipa. - **UK** Уповноважений орган, що здійснив стандартну експертизу ЄС (модуль B) та надав стандартний сертифікат експертизи ЄС. - **RU** Нотифицированный орган, проводивший экзамен по типу ЕС (модуль B) и выдавший сертификат об экзамене ЕС. - **TR** AB-Tipi İncelemeyi (modul B) gerçekleştiren ve EU-Tipi Sertifikasını düzenleyen Onaylanmış Kurum. - **ZH** 公告机构已开展标准欧盟检测（模块B），并已通过标准欧盟检验认证。- **SL** Priglašeni organ, ki je opravil EU-pregled tipa (modul B) in izdal potrdilo o EU-pregledu tipa. - **ET** ELI tüübhindamise teinud (vorm B) ja ELI tüübhindamistöendi koostanud teavitatud asutus. - **LV** Pilnvarota istējādē iekļuvusi ES tipa pārbaudi (B modulis) un ir izstrādājusi ES tipa pārbaudes sertifikātu. - **LT** Notifikuotoji istaiga, atlikusi ES tipo tyrimą (B modulis) ir išdavusi ES tipo sertifikātą. - **SV** Anmält organ som prövade och utfärdade EU-typintyg för typen (modul B). - **DA** Notificeret organ, der har udøftet undersøgelsen EU af type (modul B), og som har etableret EU undersøgesattesten af type. - **FI** Ilmoitettu laitos, joka on suorittanut EU-tyyppitarkastuksesta (B-moduuli) ja laatinut todistukseen suoritetusta EU-tyyppitarkastukseesta. - **NO** Bemyndiget organ som har gjennomført EU-typeundersøkelsen (modul B) og har etablert EU-typeprøvingsattest. -

C.T.C. (0075) - PARC TONY GARNIER 4 RUE HERMANN FRENKEL 69367 LYON CEDEX 07 FRANCE.

**FR USA STANDARDS - EN USA STANDARDS - IT Norme USA - ES USA STANDARDS - PT USA STANDARDS - NL Amerikaanse normen - DE Normen in den USA - PL Normy USA - CS Normy USA - SK Normy USA - HU USA szabványok - RO Standarde SUA - EL Πρότυπα ΗΠΑ - HR Američke norme - UK USA STANDARDS - RU USA STANDARDS - TR USA STANDARDS - ZH USA STANDARDS - SL USA STANDARDS - ET USA STANDARDS - LV USA STANDARDS - LT USA STANDARDS - SV USA STANDARDS - DA USA STANDARDS - FI USA STANDARDS - NO USA STANDARDS - **AR** المعايير الأمريكية والأوروبية**


## **AR ابلاغ الهيئة التي اجريت فحص الاتحاد الأوروبي من نوع (وحدة B) اصدار شهادة امتحان الاتحاد الأوروبي**

**ANSI-ISEA 105:2016** FR Protection de la main - EN Hand protection - IT Protezione della mano - ES Protección de la mano - PT Proteção da mão - NL Handbescherming - DE Handschutz - PL Ochrona rąk - CS Ochrana rukou - SK Ochrana rúk - HU A kéz védelme - RO Protectia mâinii - EL Προστασία του χεριού - HR Zaštita ruku - UK Захист для рук - RU Защита рук - TR El koruma - ZH 手部防护 - SL Zaščita rok - ET Käekaitse - LV Roku aizsardzība - LT Rankų apsauga - SV Handskydd - DA Beskyttelse af hænden - FI Käsien suojaus - NO Håndbeskyttelse - B11  
**B11** FR Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9) - EN Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9) - IT Resistenza al taglio da parte di oggetti appuntiti (da A1 a A9) - ES Resistencia al corte por objetos afilados (de A1 a A9) - PT Resistência ao corte por objetos cortantes (de A1 a A9) - NL Bestand tegen snijden door scherpe voorwerpen (van A1 t/m A9) - DE Schnittfestigkeit durch scharfe Gegenstände (von A1 bis A9) - PL Odporność na przecięcie przez ostry przedmiot (od A1 do A9) - CS Odolnost vůči proříznutí ostrými predmety (od A1 do A9) - SK Odolnosť proti prezeranju ostrým predmetom (A1 až A9) - HU Ellennél az éles tárgyak általi vagásnak (A1–A9) - RO Rezistență la tăiere cu obiecte ascuțite (de la A1 la A9) - EL Αντοχή στην κοπή από αιχμηρό αντικείμενο (από A1 έως A9) - HR Otpornost na rezanje oštrim predmetima (od A1 do A9) - UK Стійкість до пошкодження гострими предметами (від А1 до А9) - RU Устойчивость к повреждению острыми предметами (от А1 до А9) - TR Keskin nesneler tarafından kesilemeye dirençliliğ (A1'den A9'a). - ZH 耐尖锐物体切割 (从A1至A9) - SL Odpornost proti rezu z ostrimi predmeti (od A1 do A9) - ET Vastupidavus lõikamisele teravate esemetega (A1 kuni A9) - LV Izturība pret sagriešanu ar asiem priekšmetiem (no A1 līdz A9) - LT Atsparumas pjovimui aštriais objektais (nuo A1 iki A9) - SV Motstånd mot skärning med skarpa föremål (från A1 till A9) - DA Modstandsdygtighed mod gennemskæring af skarpe genstande (fra A1 til A9) - FI Kestää terävien esineiden aiheuttamat viillettä ja leikkauksia (A1 - A9) - NO Motstand mot kutting av skarpe gjenstander (fra A1 til A9) - A9) معاوقة الحادة من A1 إلى A9 - AR

PART 4

**FR Matière:** VENICUTB05: Support : Fibre haute performance DELTAnocut® et fibre de carbone. Enduction : polyuréthane. VENICUTD05: Support : fibre haute performance DELTAnocut®. Enduction : polyuréthane. **EN Material:** VENICUTB05: Support: DELTAnocut® high performance fibre and carbon fibre. Coating: Polyurethane. VENICUTD05: Support: DELTAnocut® High performance fibres. Coating: Polyurethane. **ES Material:** VENICUTB05: Guante : Fibra de altas prestaciones DELTAnocut® y fibra de carbono. Impregnación : poliuretano. VENICUTD05: Guante : Fibra de polietileno de altas prestaciones DELTAnocut®. Impregnación : poliuretano. **IT Materiale:** VENICUTB05: Fibra ad alte prestazioni DELTAnocut® e fibra di carbonio. Spalmatura : poliuretano. VENICUTD05: Fibra alte prestazioni DELTAnocut®. Spalmatura : poliuretano. **PT Material:** VENICUTB05: Luva : Fibra de elevado desempenho DELTAnocut® e fibra de carbono. Revestimento : poliuretano. VENICUTD05: Luva : Fibra alta performance DELTAnocut®. Revestimento : poliuretano. **NL Material:** VENICUTB05: Handschoen : DELTAnocut® high performance vezel en carbenvezel. Coating : polyurethaan. VENICUTD05: Handschoen : Hoge prestatie polyethyleenvezel DELTAnocut®. Coating : polyurethaan. **DE Material:** VENICUTB05: Hochleistungsfaser DELTAnocut® und Carbonfaser. Beschichtung : Polyurethan. VENICUTD05: Hochleistungsfähige DELTAnocut®-Faser. Beschichtung : Poliurethan. **PL Material:** VENICUTB05: Wkład: wysokiej wydajności DELTAnocut® u włóknę węglowe. Powłoka: poliuretan. VENICUTD05: Wkład: Włókno wysokiej odporności DELTAnocut®. Powłoka: poliuretan. **CS Material:** VENICUTB05: Podklad: DELTAnocut® vysoce výkonné vlátko a uhličkové vlátko. Povlak: polyuretan. VENICUTD05: Podklad: Velmí kvalitní vlátko DELTAnocut®. Povlak: polyuretan. **SK Material:** VENICUTB05: Podklad: vysokovýkonné DELTAnocut® a uhličkové vlátko. Povrstvie: polyuretan. VENICUTD05: Rukavice: Vysoko odolné vlátko DELTAnocut®. Povrstvie: polyuretan. **HU Anyag:** VENICUTB05: Alap: Nagy teljesítményű DELTAnocut® szál és szénszál. Mártołtság: poliuretan. VENICUTD05: Alap: Nagy teljesítményű DELTAnocut® szál. Mártołtság: poliuretan. **RO Materie:** VENICUTB05: Mânușă: Fibră de înaltă performanță DELTAnocut® și fibră de carbon. Membrană: poliuretan. VENICUTD05: Fibră de înaltă performanță DELTAnocut®. Membrană: poliuretan. **EL Υλικό:** VENICUTB05: Ενίσχυση: DELTAnocut® υψηλής απόδοσης ίνες και ινές διάφανα. Επίστρωση: πλούσιερθνην. VENICUTD05: Ινα υψηλής πυκνότητας DELTAnocut®. Επίστρωση: πλούσιερθνην. **HR Material:** VENICUTB05: Podloga: Vlakna visoke kvalitete DELTAnocut® i karbonska vlakna. Premaz: poliuretan. VENICUTD05: Podloga: vlakna DELTAnocut® visoke kvalitete. Premaz: poliuretan. **UK Materian:** VENICUTB05: Рукавичка: волокна високої міцності DELTAnocut®. Покріття: поліуретан. VENICUTD05: Рукавичка: волокна високої міцності DELTAnocut®. Покріття: поліуретан. **RU Материал:** VENICUTB05: Перчатка: Высокоэфективные волокна DELTAnocut®. Покрытие: полиуретан. **TR Malzeme:** VENICUTB05: Eldiven: DELTAnocut® yüksek performanslı elyaf ve karbon elyaf. Kaplama: poliuretan. VENICUTD05: Eldiven: DELTAnocut® yüksek performanslı elyaf. Kaplama: poliuretan. **ZH 材料:** VENICUTB05: 支撑部分: DELTAnocut®高性能纤维和碳纤维。涂层: 聚氨酯。VENICUTD05: 支撑部分: DELTAnocut®高性能纤维。涂层: 聚氨酯。 **SL Material:** VENICUTB05: Podpora: DELTAnocut® visoko zmogljiva vlakna in ogljikova vlakna. Premaz: poliuretan. VENICUTD05: Podpora: DELTAnocut® visoko zmogljiva vlakna. Premaz: poliuretan. **ET Material:** VENICUTB05: Tugi: DELTAnocut® suure jõudlusega kiud ja süsinikkuid. Kate: poliüreetaan. VENICUTD05: Tugi: DELTAnocut® suure jõudlusega kiud. Kate: poliüreetaan. **LT Medžiaga:** VENICUTB05: Palaiykamas: DELTAnocut® aukštos kokybės pluoštas. Danga: poliureanas. VENICUTD05: Aibalstas: DELTAnocut® augstas veikstspējas šķiedras. Pārkļājums: poliureāns. **SV Material:** VENICUTB05: Stöd: DELTAAnocut® högpresterande fiber och kolfiber. Beläggning: poliuretan. VENICUTD05: Stöd: DELTAAnocut® högpresterande fiber. Beläggning: poliuretan. **DA Materiale:** VENICUTB05: Støtte: DELTAAnocut® højtydende fiber og kulfiber. Belægning: polyurethan. VENICUTD05: Støtte: DELTAAnocut® højtydende fiber. Belægning: polyurethan. **FI Materiaali:** VENICUTB05: Tuki: DELTAAnocut® korkean suorituskyvyn kuita ja hiiliukku. Pinnoite: polyuretaani. VENICUTD05: Tuki: DELTAAnocut® korkean suorituskyvyn kuita. Pinnoite: polyuretaani. **NO Materiale:** VENICUTB05: Støtte: DELTAAnocut® høyttelsesfiber og karbonfiber. Belegg: polyuretan. VENICUTD05: Støtte: DELTAAnocut® høyttelsesfiber. Belegg: polyuretan.

PAGE 1



PART 3

**PART 3**  
TR:İtlahtacı firma : Delta Plus Personnel Giyim ve İş Güvenliği Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. Çobançeşme Mahallesi, Sanayi Caddesi No:58/A-B, Yenibosna, Bahçelievler/ İstanbul –  
Türkiye Tel : +90 212 503 39 94

**RU:** EAC TP TC 019/2011      **UA:** 023 ДСТУ EN388:2017  
ДСТУ EN407:2005


**BR:** Importado e distribuído por: Delta Plus Brasil – CNPJ:08.025.426/0001-01 – Rua Barão do Piraí, 111 Vila Lucia São Paulo SP 03145-010 – SAC: +5511-3103 1000 – [deltaplusbrasil.com.br](http://deltaplusbrasil.com.br) – [sac@deltaplusbrasil.com.br](mailto:sac@deltaplusbrasil.com.br)

**CA N°:** O numero do CA está marcado na luva.

**EAR:** Importador en Argentina: ESLINGAR S.A. - Monroe 1295 (1878) Quilmes - Prov. Bs. As. - ARGENTINA – Para más información visite: [www.deltaplus.com.ar](http://www.deltaplus.com.ar)

**UKCA** This product meets the essential requirements of the Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB.  
Module B: Approved Body 0321 - SATRA Technology Centre Ltd, - Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire - NN16 8SD UK  
Importer : Delta Plus UK Premier Way Blackburn BB1 2JU  
The declaration of conformity can be found on the website [www.deltaplus.co.uk](http://www.deltaplus.co.uk) in the data of the product.  
Any reference to regulations in this document is meant to be made in reference to the UK law as far as the general protection requirement is concerned to UKCA Conformity Assessment.

BART 4



PART3 EN407 :	
PERFORMANCE LEVEL (1)	A52 (2)
1	100°C - 15%
2	250°C - 15%
3	350°C - 15%
	-

EN16350 / EN1149-2 :			
PERFORMANCE Vertical resistance (J93)	PALM (Ω)	BACK (Ω)	CUFF (Ω)
VENICUTB05	<b>2.16 x 10<sup>5</sup> Ω</b>	1.41 x 10 <sup>4</sup> Ω	9.39 x 10 <sup>3</sup> Ω